

Kraftfahrwesen

BFV66

20.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | VolkswagenPolo 1.6 TDI BMT Comfortline | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BW4-251 | Erstzulassung: | 17.03.2014 |
| Fahrzeugart: | Pkw, SUV, Kleintransporter Lim. Schrägheck | Gesamtfahrleistung (Km): | 106524 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 66 kW / 1598 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | WWWZZZ6RZEY191988 |
| Art der Lackierung: | uni | Typschlüssel: | 0603 / 00000000- |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Candy-Weiß | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 35J0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / Schwarz | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO5;J;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 10.2024 |
| Bereifung: (Größe) | 185/60R15 88T 28/18 | Unfallfrei: | nein |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 5 / 5 / 5 / 5 | Inspektion: | nach Anzeige |
| Reserverad: | ohne | CO2-Emission: | 96 g/km |

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe besteht aus: Außenspiegel lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Fußraumbelichtung vorn
- Gepäckraumbelichtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar besteht aus: Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stahlfelgen 6x15
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht besteht aus: Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahr-Komfort-Paket besteht aus: Einparkhilfe hinten, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Reifenkontroll-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen besteht aus: Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Handbremshebelgriff Leder
- Raucher-Paket
- Tagfahrlicht
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Anzeige für Waschwasserstand, Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt: Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelte kleinere Lackschäden/Kratzer vorhanden und Verschmutzungen der Polsterungen.
- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen.
- Lackbeschädigungen am Lack durch Vogelkote
- Nicht instandgesetzter Unfallschaden hinten rechts.
- Das Fahrzeug weist einen nicht Instandgesetzten Hagelschaden auf.

- Die Kontrollleuchte für die Fahrbeleuchtung leuchtet sporadisch auf.
- Die Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen.
- Die Bremscheiben des Fahrzeugs müssen vorne und hinten erneuert werden.
- Im Motorraum sind Marder- bzw. Nagetierspuren vorhanden.
- Der Motor ist Ölfeucht.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Die Batterie kann bei Fahrzeugabholung entladen oder defekt sein
- Rund ums Fahrzeug sind Dellen, Kratzer, Steinschlagschäden, Korrosionsstellen und Lackabplatzungen vorhanden.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen
- Sommerräder beiliegend: 185/60 R15 84H auf Stahlrädern; Profiltiefen: 6/ 6/ 6/ 6 mm; Produktionsjahr: 2020.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

5.289 €

i. Worten:

fünftausendzweihundertneunundachtzig Euro

| | |
|---------------------------|---|
| Standort: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle Emmericher Str. 201 47138 Duisburg |
| Ansprechpartner: | Inga Baßfeld |
| Telefon: / E-Mail: | +49 203 4504-349 / Inga.Bassfeld@wsv.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.