

Dipl.-Ing. (FH) Hartwig Ströcker
Hauptstraße 19
26188 Edewecht
Telefon 04405-291
Mobil 01511-6831430
E-Mail hs@h-s-tec.de



Fahrzeugbewertung

Auftraggeber und Halter: ZTS Plattling Wasingerweg 12 94447 Plattling		
Kennzeichen: DEG-C4567	Auftrag vom: 13.03.2024	Besichtigungsdatum / Ort: 14.03.2024 / Wardenburg, Oldenburger Straße 23
Besichtigung durch: Herrn Ströcker		bei der Besichtigung anwesend: -



H-S-tec
© H-S-Tec Hartwig Ströcker

D **DEG C4567**

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen DEG-C4567					
Fahrzeugart LKW/Nutzfahrzeug		Aufbau LKW über 7,5 t			
Fabrikat Volvo	Typ und Ausführung FL290				
Fahrzeugidentnummer YV2TH60A3DB658140	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 9101/000	EDV-Abruf-Code	Bauzeit		
Motorart Dieselmotor	Katalysator bzw. Schadstoffklasse		Umwelt-Plakette		
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb /		Leistung 217 KW		Hubraum 7.146 ccm	
Erste Zulassung 16.07.2013	Letzte Zulassung 16.07.2013	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 8.990 / 18.000		Anzahl Türen 2	Anzahl Plätze 2
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
1. Achse		Pirelli - FW01 295/80R22,5		15,0	- - 14,0
2. Achse		Firestone - FS422 295/80R22,5		16,0	16,0 17,0 17,0
				Stahl (Original)	
				Stahl (Original)	
Anz. Vorbesitzer 0	nächste HU unbekannt	nächste SP 01.2024	Tacho abgelesen 783.088 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand Alter und Laufleistung entsprechend			Farbe blau		
Bemerkung					
Serien-Ausstattung					
Sonderausstattung Anfahrhilfe: Rotationsketten an HA, Ehemaliges Fahrzeug für Tierkörperbeseitigung, Kippaufbau mit Beladesystem (demontiert), Rangier-Anhängekupplung					

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Batterien defekt (Fahrzeug startet und läuft nur bei Verwendung eines Batteriewagens, daher nicht fahrbar)


Hinweis

Auf Grund der starken Abnutzung und nicht reparierten Schäden ist der Wert des Fahrzeuges dem Restwert gleichzusetzen.

Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Edewecht, 20.03.2024



Dipl.-Ing. (FH) Hartwig Ströcker



Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

Fotodokumentation



H-S-Tec
www.h-s-tec.de

© H-S-Tec Hartwig Ströcker

Foto 3:



H-S-Tec
www.h-s-tec.de

© H-S-Tec Hartwig Ströcker

Foto 4:

Fotodokumentation




Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation




Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:




Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:




Foto 18:

Fotodokumentation




Foto 19:



Foto 20:

Fotodokumentation




Foto 21:



Foto 22: