



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Lüneburg, 28.02.2024		
Abholungsort	Lüneburg		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Lüneburg		
Vorbesitzer	intern -	extern -	
amtliches Kennzeichen	LG-PI972	Tag der ersten Zulassung	11.02.2010
Hersteller	Volkswagen	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	7HC (T5)		Ziff. 2.2 : AFR
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZ9H159071		Ziff. 14 : Euro 4
Fahrzeug-Art / Aufbau	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Ziff. 14.1: 0469
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/> Diesel <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>	Elektrisch <input type="checkbox"/> Wasserstoff <input type="checkbox"/>	
Hubraum (ccm)	2461	Leistung (KW)	96
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/> Automatik <input checked="" type="checkbox"/>		
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/> Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/> Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Sitzplätze	7	Farbe außen:	Blau
Anzahl der Türen / Schiebetüren	2 / 1	Farbe innen:	Schwarz/Grau
Anhängerkupplung	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Klimaanlage	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	3x, einer davon Defekt		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	253.320	Nächste Hauptuntersuchung	Ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> Sommerreifen <input type="checkbox"/> Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>		
Hersteller / VA	Continental	Woche 37 37	Jahr 22 22
Herstellungsdatum: HA	Michelin	Woche 35 35	Jahr 16 17
Reifengröße	215/65R16		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 8	rechts 8	
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 7 links innen	rechts: 7 rechts innen	
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input type="checkbox"/> Ersatzrad <input checked="" type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) 7	Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> Sommerreifen <input type="checkbox"/> Winterreifen <input type="checkbox"/>		
Reifengröße	Hersteller		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 2. 3. 4.		
Profiltiefe (mm)	1. 2. 3. 4.		

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- **Motorkontrollleuchte signalisiert Fehler – Keine Fehlersuche erfolgt**
- **Batterie schwach, springt noch an, Radio und Lüftung funktionieren; Klimaanlage und Standheizung Funktion nicht geprüft**
- **Fahrzeug außen verschmutzt, Innenraum starke Nutzungsspuren und stark verschmutzt**
- **Löcher in Dach/Verkleidungen/Armaturen durch pol.-spez. Ausbauten**
- **Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug; Einstiege zerkratzt; Fahrzeugantenne fehlt**
- **Sitzpolster und Bezug 2. Sitzreihe beschädigt**
- **Schweller rechts mitte und hinten eingedrückt; Dachholmen rechts eingedrückt; Türdichtungen Fahrer und Beifahrer beschädigt**
- **Wassereinbruch Schiebefenster links und rechts 2. Sitzreihe mit Schimmelbildung auf Innenverkleidung**
- **Motor Ölverlust**
- **Inspektion überfällig**
- **Korrosion: Schweller Einstieg Schiebetür**
- **Bremse Korrosion durch Standzeit**
- **Nicht auf Hebebühne geprüft**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterlös:

5490,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, 20.03.2024



.....
Nils Matthias
SB Kfz