

Ing.-Büro Simon & Frauendorf, Adam-Gottschalk-Straße 4, 99085 Erfurt

Thüringer Landesamt für Finanzen  
Referat A 6 | Fiskalerbschaften  
Steigerstraße 24  
99096 Erfurt

ANFORDERUNG  
10461335 JALF 2024

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

**BETRIFFT** Händlerverkaufswert  
Auftragsnummer 24030083FS  
Auftrag vom / durch 07.03.2024 / Auftraggeber  
Fahrzeughalter Thüringer Landesamt für  
Finanzen Referat A 6 |  
Fiskalerbschaften  
Sachverständiger Holger Frauendorf  
Besichtigungsdatum 13.03.2024 14:30 Uhr

**FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS**

Das Fahrzeug wurde aufwendig, datenbasiert und protokolliert  
untersucht. Die Untersuchungsergebnisse sind im  
Anhang zu finden.

**BEWERTUNG**

Unter Berücksichtigung der bewerteten  
Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden  
sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde  
am **19.03.2024** durch den Sachverständigen  
nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

**2.500,00 €**

Anhang:  
3 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart:  
Bewertungsdatum 19.03.2024  
Erfurt, den 19.03.2024  
Holger Frauendorf



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Toyota
Typ / Untertyp	Auris (E15)(10.2006->) / Life+
KBA-Nummer	5013/AFV
Fahrzeug-Ident-Nummer	NMTKE56E40R061048 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	31.08.2010 / 22.08.2019
Hubraum / Leistung	1.598 cm <sup>3</sup> / 97 kW (132 PS)
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.390 / 1.750 kg
Länge / Breite / Höhe	4.245 / 1.760 / 1.515 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	11/2023
Laufleistung abgelesen	74.614 km
Farbe	Silver Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	unterdurchschnittlich
Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich
Karosseriezustand	durchschnittlich
Zustand des Fahrwerkes	unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht fahrbereit
Reparierte Vorschäden	Tür vorn links mit erhöhter Lackschichtdicke > bis 153 µm ( Reparaturumfang unbekannt )
Nichtreparierte Vorschäden	Räder der Hinterachse fehlen > Fahrzeug steht hinten aufgebockt ; Batterie bedarf der Erneuerung ; Marderschaden im Motorraum ; Reifen vorn links drucklos ; kein Servicenachweis ; HU / AU überfällig ; Bremse vorn und hinten bedarf der Erneuerung ; Heckleuchte links nass ; u.a.
Sonstiges	Motorlauf nach Fremdstart o.B. ; Kühlfunktion der Klimaanlage war gegeben ; Kilometerlaufleistung lt. Kombiinstrument unterdurchschnittlich ; max. gemessene Lackschichtdicke : 153 µm ( Tür vorn links )

BEREIFUNG

1. Reifensatz			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Bezeichnung	links	rechts
1	Fulda	205/55 R16 91T Kristall Montero 3 MS	0	5
2			0	0
Reifenzustand	nicht verkehrssicher			

#### SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel heizbar, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer vorn, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Instrumentenanzeige Optitron, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT, Nebelscheinwerfer, Parkhilfe (Ultraschall), Reserverad als Notrad, Rücksitz geteilt, Rücksitz klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schleudertrauma-Schutzsystem, Seitenairbag, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

#### SONDERAUSSTATTUNG

Metallic-Lackierung