

**Ingenieurbüro
Simon und Frauendorf**

Adam-Gottschalk-Straße 4
99085 Erfurt

Tel: 0361/6422006
Mail: ing.-buero@simon-und-frauendorf.de

Ing.-Büro Simon & Frauendorf, Adam-Gottschalk-Straße 4, 99085 Erfurt

Thüringer Landesamt für Finanzen
Referat A 6 | Fiskalerbschaften
Steigerstraße 24
99096 Erfurt

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Händlerverkaufswert
Auftragsnummer	24030081FS
Auftrag vom / durch	07.03.2024 / Auftraggeber
Fahrzeughalter	Thüringer Landesamt für Finanzen Referat A 6 Fiskalerbschaften
Sachverständiger	Holger Frauendorf
Besichtigungsdatum	13.03.2024 14:30 Uhr

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Das Fahrzeug wurde eingehend untersucht und es wurden folgende Mängel festgestellt:

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.03.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

2.600,00 €

Anhang:
3 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart:
Bewertungsdatum 19.03.2024
Erfurt, den 19.03.2024
Holger Frauendorf



Bankverbindungen:
Volksbank Thüringen Mitte eG
IBAN: DE04 8409 4814 5500 8053 51
BIC: GENODEF1SHL

Commerzbank AG
IBAN: DE45 8208 0000 0808 8007 00
BIC: DRESDEFF827

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	Kawasaki
Typ / Untertyp	Z 750 / Z 1000 (2002->) / Z 750R (2011->)
KBA-Nummer	7103/ACR
Fahrzeug-Ident-Nummer	JKAZR750NPA009214 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 2
Erste / Letzte Zulassung	15.03.2012 / 08.02.2024
Hubraum / Leistung	748 cm ³ / 78 kW (106 PS)
Motor	Motor 748 ccm - 78 kW G-KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 3
Sitze	2
Leer- / zul. Gesamtgewicht	227 / 407 kg
Länge / Breite / Höhe	2.085 / 795 / 1.070 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	3
Anzahl Halter	4
nächste HU	06/2024
Laufleistung geschätzt	25.000 km
Farbe	grün
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Karosseriezustand	durchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht fahrbereit, nicht verkehrssicher
Reparierte Vorschäden	nicht bekannt
Nichtreparierte Vorschäden	kein Motorprobelauf durchgeführt, da Starterbatterie entladen ist > daher auch keine Laufleistung ablesbar > die unterstellte Laufleistung entspricht der durch den Sachverständigen geschätzten Kilometerlaufleistung ; Fremdstart auf Grund der baulichen Gegebenheiten (Demontagearbeiten erforderlich) und der Gegebenheiten vor Ort nicht möglich ; keine Servicenachweise vorliegend ; LED-Blinker hinten links beschädigt ; Lenkergewicht rechts außen beschädigt ; diverse Kratzspuren an den äußerlichen Verkleidungsteilen ; Reifenfreigabe für montierte Reifen (Hersteller und Typ) sowie Änderungsabnahmen für Umbauten nicht vorliegend
Sonstiges	1 Fahrzeugschlüssel vorliegend ; Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II lagen in Kopie vor ; Bremsanlage und Kettenkit in gutem Zustand

BEREIFUNG

1. Reifensatz			Profiltiefe in mm
Achse	Hersteller	Bezeichnung	
1	Metzeler	120/70 ZR17 (58W) Sportec M3 Front E M/C	3
2	Metzeler	180/55 ZR17 (73W) Sportec M3 Rear M/C	2
Reifenzustand		verkehrssicher	

SERIENAUSSTATTUNG

Kategorie: Motorrad, Motor 748 ccm - 78 kW G-KAT

ZUSATZAUSSTATTUNG

Anti-Blockier-System, LED-Blinkleuchten vorn und hinten, Endschalldämpfer "LeoVinci GP Pro", Lenker (flache Ausführung), geänderte Rückspiegel, erhöhtes Windschild, Bugspoiler "Bodystyle", Gabelschützer Carbonoptik, Kupplungsdeckelschutz Carbonoptik