



AUFTRAGS-NR: 1EFZO3486C

SCHLÜSSEL-NR: 10385661

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 18.12.2023 /

AMTLICHES KENNZEICHEN: OHNE

ART / AUFBAU: PKW / COUPE

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
TYP: C-KLASSE
AUSFÜHRUNG: C 180 COUPE BLUEEFFICIENCY 7G-TRONIC
FAHRZEUG IDENT NR: WDD2043491F847874

FARBE: PALLADIUMSILBER - METALLICLACK
TÜREN: 2

MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.796 CCM / 115 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU5

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 19.01.2012 / 07.12.2017

GESAMTLAUFLEISTUNG: 106.175 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EUR**** 6.400,00

DORTMUND , DEN 05.01.2024

FORM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 1EFZO3486C

SCHLÜSSEL-NR: 10385661

SERIEN - AUSSTATTUNG

ADAPTIV BRAKE MIT HOLD-FUNKTION, TROCKENBREMSEN BEI NÄSSE UND BERGANFAHRHILFE;
AGILITY CONTROL-FAHRWERK MIT SELEKTIVEM DÄMPFUNGSSYSTEM; AGILITY
CONTROL-LENKUNG; ABGEDUNKELTE SCHEINWERFER; ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND;
AIRBAG, BECKENAIRBAG (PELVIS), SIDEBAGS F. FAHRER/BEIFAHNER, KNEEBAG FAHRER,
WINDOWBAG VORNE/HINTEN; ANTIBLOCKIERSYSTEM; ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG (ASR);
ARMAUFLAGE VORNE KLAPPBAR; AUßENSPIEGEL LINKS UND RECHTS BEHEIZT UND ELEKTRISCH
EINSTELLBAR IN WAGENFARBE LACKIERT; AUßENTEMPERATURANZEIGE;
BREMS-ASSISTENT-SYSTEM (BAS); DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHTE; ECO
START-STOPP-FUNKTION; EINSTIEGSSCHIENEN VORNE MIT SCHRIFTZUG MERCEDES-BENZ;
ELEKTRONISCHES STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP); FAHRLICHTASSISTENT; FENSTERHEBER
ELEKTRISCH 2-FACH; FONDBELEUCHTUNG; FUßFESTSTELLBREMSE MIT FUßBETÄTIGUNG;
GETRIEBE: AUTOMATIK 7G-TRONIC PLUS INKL. TEMPOMAT; HECKDECKELFERNENTRIEGLUNG;
HECKLEUCHTEN IN LED-TECHNIK; HEIZBARE HECKSCHEIBE MIT ZEITRELAIS; ISOFIX
KINDERSITZBEFESTIGUNG IM FOND; KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK THERMATIC;
KOFFERRAUMBELEUCHTUNG; KOMBIINSTRUMENT MIT ZENTRALEM MULTIFUNKTIONSDISPLAY UND
3 ANALOGEN RUNDINSTRUMENTEN; KOPFSTÜTZEN 4FACH FÜR FAHRER UND BEIFAHNER
EINSTELLBAR; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: MULTIFUNKTIONS-3-SPEICHEN-SPORTLENKRAD
IN LEDER NAPPA MIT PERFORATION IM GRIFFBEREICH; LENKSÄULE MECHANISCH
VERSTELLBAR IN HÖHE UND LÄNGSRICHTUNG; LESELEUCHTEN; LEUCHTWEITENREGULIERUNG;
NETZ IM BEIFAHNERFUßRAUM; POLSTER: STOFF/LEDERNACHBILDUNG ARTICO; RADIO: AUDIO
20 CD; REIFENDRUCKVERLUST-WARNUNG; RÄDER: 40,6 CM (16") LEICHTMETALLRÄDER IM
7-SPEICHEN-DESIGN; SCHEIBENWISCHER MIT REGENSSENSOR; SICHERHEITSGURTE C-KLASSE
COUPÉ; SITZE: COUPÉ-SITZANLAGE MIT INTEGRIERTEN KOPFSTÜTZEN UND EINZELSITZEN IM
FOND; SITZE: VORDERSITZE MIT ELEKTRISCHER HÖHEN- UND LEHNENVERSTELLUNG;
SONNENBLENDEN MIT BELEUCHTETEM MAKE-UP-SPIEGEL; TIREFIT MIT ELEKTRISCHEM
KOMPRESSOR; TAGFAHRLICHT UND NEBELSCHEINWERFER DOPPELRUND IN STOßFÄNGER
INTEGRIERT; WARNSUMMER UND WARNANZEIGE FÜR NICHT ANGEKURTE INSASSEN;
WARTUNGSINTERVALLANZEIGE "ASSYST"; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; WÄRMEDÄMMENDES
GLAS, GRÜN RUNDUM; ZENTRALVERRIEGELUNG; ZIERELEMENTE IN KLAVIERLACK SCHWARZ
HOCHGLÄNZEND;

SONDER - ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE KINDERSITZERKENNUNG AKSE IM BEIFAHNERSITZ; LACKIERUNG: METALLIC;
LENKUNG: PARAMETERLENKUNG; NAVIGATION-ZUBEHÖR: BECKER MAP PILOT-VORRÜSTUNG;
PARKTRONIC INKL. PARKFÜHRUNG; PAKET: INNENRAUMLICHTPAKET; PAKET: SPIEGELPAKET;
PAKET: SPORT-PAKET AMG FÜR AUTOMATIKGETRIEBE; RÄDER: 45,7 CM (18") AMG
LEICHTMETALLRÄDER IM 7-SPEICHEN-DESIGN, 4-FACH, GLANZGEDREHT;
SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT; SEITEN-/HECKSCHEIBEN DUNKEL GETÖNT; SITZE:
FONDSITZLEHNEN KLAPPBAR; SITZHEIZUNG: VORDERSITZE; WEGFALL TYPKENNZEICHEN AUF
HECKDECKEL;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

FORM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 1EFZO3486C

SCHLÜSSEL-NR: 10385661

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- BEZUG DES SITZKISSERN VORNE LINKS DEFEKT / ERNEUERM / 625,-
- DELLE TÜR RECHTS MIT LACKBESCHÄDIGUNG / INSTAND SETZEN / 1.200,-
- FELGE U. REIFEN HINTEN RECHTS BORDSTEINSCHADEN / ERNEUERN / 600,-
- FELGE U. REIFEN VORNE LINKS BORDSTEINSCHADEN / ERNEUERN / 600,-
- FELGE U. REIFEN VORNE RECHTS BORDSTEINSCHADEN / ERNEUERN / 600,-
- FRONTVERKLEIDUNG LINKS ANGESTOßEN / LACKIEREN / 1.100,-
- HECKVERKLEIDUNG ANGESTOßEN U. VERFORMT / ERNEUERN / 1.475,-
- KÜKLERRGRILL LACKABLÖSUNGEN / ERNEUERN / 399,-
- SPIEGELKAPPEM LACKABLÖSUNGEN UND NACHLACKIERT / LACKIEREN / 180,-
- VERFORMUNG DER HECKKLAPPE / ERNEUERN / 1.971,-
- VERFORMUNG DER TÜR LINKS MIT LACKBESCHÄDIGUNG / 1.200,-
- WARTUNG FÄLLIG / DURCHFÜHREN / 800,-

BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/40 R 18 92Y NEXEN

H-ACHSE: 225/40 R 18 92Y NEXEN

PROFILTIEFE

V.L: 4,6MM ; V.R: 4,9MM ; H.L: 4,9MM ; H.R: 5,1MM

BESONDERES

INSTAND GESETZTER SEITENSCHADEN LINKS

MIT PROBELAUF

FAHRZEUG VERSCHMUTZT BEI DER BESICHTIGUNG

FAHRZEUGPAPIERE LAGEN IN KOPIE VOR

DIE ANGABEN DER AUSSTATTUNG BEZIEHEN SICH AUF ANGABEN DES HERSTELLERS: ES KANN HIERBEI ZU ABWEICHUNGEN KOMMEN, FÜR DIE DER UNTERZEICHNER KEINE GEWÄHR ÜBERNIMMT.

FÜR SCHÄDEN DIE WEGEN DER VERSCHMUTZUNG UND DER SCHLECHTEN LICHTVERHÄLTNISSE NICHT FESTGESTELLT WERDEN, KONNTEN , ÜBERNIMMT DER UNTERZEICHNER KEINE HAFTUNG.

FORM AUDATEX

Bei Rückfragen bitte stets angeben

1EFZO3486C / 05.01.2024

AUFTRAGS-NR: 1EFZO3486C

SCHLÜSSEL-NR: 10385661

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 22.12.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT

EUR****

6.400,00

DORTMUND , DEN 05.01.2024

FORM AUDATEX

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13 Anstoß und Verformung der Geckverkleidung



Bild 14 Anstoß und Verformung der Geckverkleidung



Bild 15 Verformung der Heckklappe



Bild 16



Bild 17 Spiegelkappe rechts



Bild 18 Rad vorne rechts Bordsteinschaden



Bild 19 Rad vorne rechts Bordsteinschaden



Bild 20 Rad hinten rechts Bordsteinschaden



Bild 21 Rad hinten rechts Bordsteinschaden



Bild 22 Rad hinten rechts Bordsteinschaden



Bild 23 Verformung der Tür rechts



Bild 24 Frontverkleidung links angestoßen



Bild 25 Frontverkleidung links angestoßen



Bild 26 Spiegel links



Bild 27 Anstoß und Verformung der Tür links



Bild 28 Rad vorne links Bordsteinschaden



Bild 29 Rad vorne links Bordsteinschaden



Bild 30 Rad vorne links Bordsteinschaden



Bild 31 Sitz links



Bild 32 Kühlergrill



Bild 33



Bild 34



Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38



Bild 39