

DEKRA Automobil GmbH  
Charles-Darwin-Ring 7, 18059 Rostock

Hauptzollamt Stralsund  
Hiddenseer Str. 2  
18439 Stralsund

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Rostock  
Charles-Darwin-Ring 7  
18059 Rostock  
Telefon 0381 / 40546-0  
Fax 0381 / 448625



Ansprechpartner:  
[Redacted]  
Tel. direkt 0381 40546-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

[Redacted]

### FIN

[Redacted]

Auftraggeber Hauptzollamt Stralsund, Hiddenseer Str. 2, 18439 Stralsund  
Ihr Auftrag vom 09.01.2024, per e-Mail durch Herr [Redacted]  
Besichtigung 16.01.2024 um 09:00  
Garage- Komplex, Dr.-Leber-Straße 28, 23966 Wismar

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.200,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herr [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.01.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.01.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Garage- Komplex, Dr.-Leber-Straße 28, 23966 Wismar, im Beisein von Herr [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	03.06.1997

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2024
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	K100-K 1200 / K 1200 RS

Aufbauart	Kraftrad
HSN / TSN	0005 / 132
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WB10544B3VZA23618
Farbe	marrakeschrot
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	72 kW / 1171 cm <sup>3</sup>
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	69.375

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Metzeler / Roadtec Z6 Front	S/O	4 mm
2 hinten	170 / 60 ZR 17 72 W	Metzeler / Roadtec Z6 Rear	S/O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Halogenscheinwerfer, Katalysator, Rad, Guss, Rückspiegel rechts, Stoßdämpfer verstellbar, Verkleidung (Vollverkleidung)

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Wartung kein Nachweiß, erneuern; Motor springt nicht an, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Blinkleuchte vorne rechts gebrochen, erneuern (Bild 5, 6).

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

#### Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Fahrgestellnummer am Rahmen eingeschlagen



Bild 5 : Blinkleuchte vorne rechts gebrochen



Bild 6 : Blinkleuchte vorne rechts gebrochen