

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

|                           |                            |                      |                          |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Verkaufsbezeichnung       | Mercedes-Benz Sprinter 4x4 |                      |                          |
| Letztes amtl. Kennzeichen | RW-ZE 597                  | Lackierung           | blau                     |
| Fahrzeugart               | N1G                        | Türen                |                          |
| Fabrikat / Hersteller     | Mercedes-Benz/Daimler      | Sitzplätze           | 2                        |
| Typ                       | 906BB35/4x4                | Klimaanlage          | ja                       |
| Schlüsselnummer           | 1313 / BZV                 | Bereifung            | 225/75 R 16 C <b>M+S</b> |
| FIN                       | WDB9066331P194839          | Profiltiefe vl/vr mm | 3* / 3*                  |
| Kraftstoffart             | Diesel                     | Profiltiefe hl/hr mm | 4 / 4                    |
| Leistung / Hubraum        | 120 kW / 2143 ccm          | Anzahl Schlüssel     | 2                        |
| Getriebeart               | Automatik                  | Betriebsanleitung    | ja                       |
| Emissionsschl. (14.1)     | 66A0                       | Serviceheft          | nein                     |
| Emissionsklasse (14)      | EURO VI; A; M, N           | Letzte Wartung       | 2021 bei ca. 282 tkm     |
| Erstzulassung             | 26.11.2015                 |                      |                          |
| Halter                    | 1                          | HU                   | ohne/fällig              |
| Gesamtfahrleistung (km)   | 336403                     | Unfallfrei           | nein                     |

### Ausstattung:

AHK; Tritstufe; Navi; Rückfahrkamera; eFH; Trennwand; 1 Satz SR (je ca. 3mm).

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren / Technische Mängel / Sonstiges:

Altersbedingter und laufleistungsbedingter starker Verschleiß/Abnutzungen.

#Karosserie: Kratzer/Dellen/Lackschäden/ Korrosion/Verschmutzung;

WSS div. kleinere Steinschläge (u.a. Fahrerseite); Scheinwerfer VL Kratzer/beschäd.;  
 AHK Korrosion.

#Motor/Getriebe: leichter Ölverlust; Batterie schwach/defekt.

#Bremsanlage: B-Scheiben und B-Beläge der VA+HA verschlissen;  
 Kontrollleuchte in Betrieb; B-Leitungen stellenw. Korrosion; B-Schlauch HL porös;  
 Pedalweg zu lang; Bremsleistung schwach (Ursache nicht bekannt).

#Innenraum: Gebrauchsspuren/Kratzer/Verschleiß/Beschädigungen/Verschmutzung;  
 Lenkrad Verschleiß; Fahrersitz Verschleiß/beschädigt/Gurtaufrollung mangelhaft;  
 Laderaum: Kratzer/Dellen/Montagebohrungen/teilweise fehlende Zurrösen.

#Sonstiges: Probefahrt konnte/kann nicht durchgeführt werden, weitere Mängel  
 können nicht ausgeschlossen werden; Kraftstofftank leer; AdBlue-Tank leer;  
 Reifen der VA: (\*) Außenflanken abgefahren;  
 Klimaanlage/Zusatzheizung nicht geprüft;

Aufgrund längerer Standzeit des Fahrzeuges ist mit Standschäden zu rechnen.

**Das Fzg ist bedingt fahrbereit, aufgrund der Bremsenmängel jedoch nicht verkehrssicher und muss daher zum Transport verladen werden.**

Fzg-Höhe von ca. 290 cm (inkl. Dachaufbau) beachten.

**Festgesetztes Mindestgebot: 7900 EURO**

|  |  |
|--|--|
| Standort:  | PTLS POL / Regionaler Technikstandort Hechingen<br>72379 Hechingen, Bisinger Straße 35 |
| Ansprechpartner                                    | Herr Schlaich / Herr Klaiber   |
| Telefon  | 07471 / 618 -106   |
| Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache |  |