Ingenieurbüro Simon und Frauendorf

Adam-Gottschalk-Straße 4 99085 Erfurt

Tel:

0361/6422006

Mail:

ing.-buero@simon-und-frauendorf.de

Ing.-Büro Simon & Frauendorf, Adam-Gottschalk-Straße 4, 99085 Erfurt

Thüringer Landesamt für Finanzen Referat A 6 | Fiskalerbschaften Steigerstraße 24 99096 Erfurt

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT

Händlerverkaufswert

Auftragsnummer

24030084FS

Auftrag vom / durch

07.03.2024 / Auftraggeber

Fahrzeughalter

Thüringer Landesamt für

Finanzen Referat A 6 |

Fiskalerbschaften

Sachverständiger

Holger Frauendorf

Besichtigungsdatum

13.03.2024 14:00 Uhr

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 19.03.2024 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

900,00€

Anhang:

3 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart:

Bewertungsdatum 19.03.2024

Erfurt, den 19.03.2024 Holger Frauendorf

Bankverbindungen:

Volksbank Thüringen Mitte eG

IBAN: DE04 8409 4814 5500 8053 51

GENODEF1SHL

Commerzbank AG IBAN: DE45 8208 0000 0808 8007 00

DRESDEFF827 BIC:

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart

Pkw, SUV, Kleintransporter

Aufbauart

Lim. Schrägheck

Fabrikat

Toyota

Typ / Untertyp

Corolla (E12)(2002->) / 1.4 Edition / Compact

KBA-Nummer

5013/ACA

Fahrzeug-Ident-Nummer

SB1JM20EX0F052558

identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1

Erste / Letzte Zulassung

30.11.2006 / 24.07.2014

Hubraum / Leistung

1.398 cm3 / 71 kW (97 PS)

Motor

Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT

Abgascode

Benzin / 4 / Reihenmotor

Türen / Sitze

Euro 4 3/5

Leer- / zul. Gesamtgewicht

1.200 / 1.655 kg

Länge / Breite / Höhe

4.180 / 1.710 / 1.475 mm

Anzahl Achsen / davon angetrieben

Motorart / Zylinder / Motorbauart

Antriebsart

Frontantrieb unbekannt

Anzahl Vorbesitzer Anzahl Halter

unbekannt

Laufleistung abgelesen

172.916 km

Farbe Lackart Dark Grey Mica Metallic Mineraleffekt (2-Schicht)

Lackzustand Allgemeinzustand unterdurchschnittlich unterdurchschnittlich

Karosseriezustand

durchschnittlich

Zustand des Fahrwerkes

unterdurchschnittlich

Besichtigungszustand

fahrbereit, nicht verkehrssicher

Reparierte Vorschäden

Seitenwand hinten links erhöhte Lackschichtendicke > gemessen bis 194 µm

> Reparaturumfang nicht beklannt

Nichtreparierte Vorschäden

Marderschaden im Motorraum : Batterie bedarf der Erneuerung ; HU / AU kein Nachweis; letzter Service It. Heft am 19.04.2018 bei 128714 km; beide Scheinwerferstreuscheiben stark verwittert (" blind ") ; Heckleuchte links nass; Bremse vorn und hinten bedarf der Erneuerung; Original -LM - Felgensatz fehlt ; Seitenwand hinten rechts beschädigt (geringfügig

deformiert mit Lackschaden) u.a.

Sonstiges

Motorlauf nach Fremdstart o.B.; max. gemessene Lackschichtendicke: 194

µm (Seitenwand hinten links)

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Bezeichnung

Hersteller

1

Falken

175/70 R14 84T Eurowinter HS01 M+S

2

Achse

Falken

175/70 R14 84T Eurowinter HS01 M+S

Reifenzustand

verkehrssicher

Profiltiefe in mm	
links	rechts
7	7
7	7

SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player, Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Dachantenne, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Optitron, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 3-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung, LM-Felgen 6x15, Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Parkhilfe (Ultraschall), Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, Scheinwerfer H4, Schleudertrauma-Schutzsystem, Seitenairbag, Seitenaufprallschutz, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Seitenschürzen, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Mineraleffekt-Lackierung

ZUSATZAUSSTATTUNG

Winterradsatz (montiert)