

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW	Besichtigungsdatum	18.12.2023
Modell	Baureihe 5 Lim., 523i,	Farbe	COSMOSSCHWARZ METALLIC
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	
Vorgangsname	15120A4	KBA-Schlüssel	0005/567
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	
Erstzulassung / HU	10.03.2000 /	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung (geschätzt)	300.000 km	Schadstoffklasse EU	
VIN	WBADM31090GR15472	Zustand	unzureichend
Leistung	125 kW / 170 PS	Unfallschaden	ja
Hubraum	2494 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Manuell, 5-Gänge		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Goodyear	225/45R17	91 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0/	3,0 mm/-
Reifen Achse 2	Pirelli	225/50R17	94 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	2,0/	2,0 mm/-

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 18.12.2023 zum 18.12.2023

Datenstand

12/2023

Bezeichnung **15120A4**
Amtl. Kennzeichen **[REDACTED]**
Fahrzeug-Ident.Nr **WBADM31090GR15472**

Besichtigungsdatum **18.12.2023**
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel **0005/567**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außentemperaturanzeige
- > Bordcomputer
- > Check-Control-System
- > Drehzahlmesser
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Generator 80 A
- > Getriebe 5-Gang
- > Innenbeleuchtungs-Paket
- > Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- > Karosserie: 4-türig
- > Katalysator
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Leuchtweitenregelung
- > Mittelarmlehne hinten
- > Motor 2,5 Ltr. - 125 kW 24V KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Scheibenkleber für Warmverklebung
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar
- > Verglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Außen-/Innenspiegel mit Ablendautomatik
- > Außenausstattung: Shadow-Line
- > Bordcomputer (Anzeige alphanumerisch)
- > Business-Paket
- > CD-Wechsler
- > Frontscheibe mit Bandfilter oben
- > Innenausstattung: Edelholz
- > Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- > Metallic-Lackierung
- > Mittelarmlehne vorn verstellbar
- > Park-Distance-Control (PDC)
- > Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Intensivreinigung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- > Xenon-Scheinwerfer

Zusatzausstattung

- > Fahrwerks-Tieferlegung

durchgeführt von **[REDACTED]** |



Bezeichnung 15120A4
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr WBADM31090GR15472

Besichtigungsdatum 18.12.2023
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel 0005/567

Bemerkungen

Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II waren nicht verfügbar; es wurde 1 Fahrzeugschlüssel vorgelegt, mit dem nur das Fahrertür- und das Zündschloss, nicht jedoch der Kofferraumdeckel betätigt werden konnte. Das Anzeigeelement war nicht ablesbar. Die hier genannte Gesamtleistung wurde sachverständigseits geschätzt. An dem Fahrzeug waren folgende Beschädigungen augenscheinlich ersichtlich: linker Schweller im vorderen Bereich und der linke Kotflügel eingedrückt und geknickt, linke Schwellerverkleidung teilweise abgerissen, rechter Kotflügel eingerissen, Fahrertür unten verkratzt, rechter Kotflügel eingerissen, Abdeckkappe des rechten Außenspiegels fehlt, Frontstoßfänger verkratzt und eingerissen, Heckstoßfänger eingerissen, linke Seitenwand Korrosion, Kofferraummulde eingedrückt, Sitz- und Lehnenbezug des Fahrersitzes eingerissen, Innenraum verschmutzt; Batterie defekt - Überbrückung der Stromzufuhr vor Ort nicht möglich weil Kofferraum nicht zugänglich - Probefahrt, Prüfung der Aggregate und Prüfung auf einer Hebebühne/Grube waren nicht möglich. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der eigenen Besichtigung regennass. Bei der stichprobenartig auf den metallischen Karosserieaußenflächen erfolgten Messung die Lackschichtdicken ergab sich kein Hinweis auf eine Nachlackierung. Wir haften nicht für Beschädigungen an dem Fahrzeug, die über den festgestellten, ohne Zerlegungsarbeiten augenscheinlich erkennbaren und hier dokumentierten Umfang hinausgehen! Für etwaige reparierte oder unreparierte Vorschäden sowie für die hier angegebene Leistung übernehmen wir keine Gewähr! Die herstellerseitige Serien- und Sonderausstattung wurde über eine FIN-Abfrage ermittelt und nicht in allen Details überprüft. Für hieraus resultierende Abweichungen übernehmen wir keine Gewähr.

