

Polizeipräsidium Köln
ZA15 - Vertragsang., Verwertung
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Tobias Schmitt
Sachverständiger für Schaden- und
Wertgutachten
Tel.: +49 211 6354 253
Fax: +49 211 6354 244
Mobil: +49 151 51633901
Mail: tobias.schmitt@de.tuv.com

Wertgutachten
zur Zollauktion

Vorgangsnummer und -datum: 300240001771 vom 20.02.2024
Amtliches Kennzeichen:
Auftrag vom: 01.02.2024
Bewertungsdatum: 16.02.2024
Auftraggeber: Polizeipräsidium Köln ZA15 - Vertragsang., Verwertung
Walter-Pauli-Ring 2-6 - 51103 Köln

Abschleppdienst:

Besichtigung:

Zusammenfassung

Wert am Markt

1.400,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:

VIN: VF7AAFHZ0E8529350
Hersteller, Typ: CITROEN, Nemo
Verkaufsbezeichnung: Nemo 1.3 HDi Stop & Start
Erste Zulassung: 14.01.2015
Vorbisitzer: unbekannt
Laufleistung abgelesen: 165681 km
Fahrzeugart / Aufbau: Transporter / Van
Anzahl Türen / Sitzplätze: 3-türig / 2 Sitzplätze
Motor: Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung: 1248 ccm / 55 kW
Farbe: PEINTURE OPAQUE
KBA-Nummer: 3001.ANA
Gewichte: Leergewicht: 1211 kg / zul. Gesamtgewicht: 1750 kg
Maße: Länge: 3864 mm / Breite: 1716 mm / Höhe: 1721 mm
Radstand: 2513 mm
Abgascode: EU5

montierte Bereifung

Profiltiefe, mm

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>L</i>	<i>R</i>
VA	185/65 R 15 - Nexen, Winter (o)	0,0	0,0
HA	185/65 R 15 S - Dunlop, Winter (o)	3,0	3,0

Bereifungszustand: abgefahren

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor
Fzg. Identifizierungsnummer Abfrage - lag im Original vor

Serienausstattung

ABS; Airbag Fahrerseite; Bremsleuchte, dritte; Colorglas; Drehzahlmesser; Dreipunkt-Sicherheitsgurte, pyro. Gurtstraffer; Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR); Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Kopfstützen (2), vorn; Lackierung: Uni-Lackierung; Leitergestell hinter dem Fahrersitz; Notbremsassistent; Paket: Elektropaket (Nemo); Polster: Stoff; Radiovorrüstung (Kabel und Antenne); Reifen: Radzierblenden; Seitenschutzleisten; Servolenkung; Türen: Doppelflügelhecktüren; Verzurrösen 6fach im Laderaum; Wärmeschutzverglasung; Warnsummer; Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Airbag: Beifahrerairbag, deaktivierbar; Klimaanlage mit Pollenfilter; Radio/CD MP3; Sitze: Multifunktionssitz Beifahrerseite "EXTENSO"; Türen: Seitliche Schiebetür rechts unverglast

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus der Sicht des Sachverständigen als - unterdurchschnittlich - bezeichnet werden muss.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 16.02.2024 11:30 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Probefahrt / Probelauf

Eine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.
Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Wertrelevante Informationen

1x Fahrzeugschlüssel lag zur Besichtigung vor

Bordheft mit Fahrzeugdokumente sowie Servicenachweise nicht vorhanden.

- Motorkontrolle im Kombiinstrument aktiv
- Schimmelbildung an Sitzbezügen vorne
- Laderaum diverse Dellen und Kratzer
- Laderaumtüren Innen eingedellt und Kratzer
- Tür vorne rechts eingedellt
- Außenspiegel rechts gebrochen
- Scheinwerfer angelaufen
- Stoßfänger vorne verschürft
- Seitenwand links Kratzer mit Eindellung
- Tür links links Kratzer mit Eindellung

- Stoßfänger hinten verformt
- Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtbereich Fahrerseite
- Reifen vorne Außenkante abgelaufen
- Motorhaubenverriegelung im Innenraum gebrochen

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Klimaanlage Aufgrund Witterungsverhältnisse nur bedingt Prüfbar.

Motorhaubenentriegelung im Fahrzeuginnenraum gebrochen, Motorraum bedingt prüfbar.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Tobias Schmitt
Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Düsseldorf, den 20.02.2024

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 25 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Verteiler

Original an:

- Auftraggeber
Polizeipräsidium Köln ZA15 - Vertragsang., Verwertung
Walter-Pauli-Ring 2-6 - 51103 Köln

