

DEKRA Automobil GmbH  
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Ulm  
Herrlinger Str. 72  
89081 Ulm  
Telefon 0731 / 9372-0  
Fax 0731 / 9372-72  
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



STAATL. HOCHBAUAMT ULM  
Grüner Hof 2  
89073 Ulm

Ansprechpartner:  
~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**UL S2805**

### FIN

**WVWZZZ6RZCY010519**

Auftraggeber STAATL. HOCHBAUAMT ULM, Grüner Hof 2, 89073 Ulm  
Ihr Auftrag vom 30.01.2024, schriftlich durch Herr Seven  
Besichtigung 30.01.2024 um 10:00  
STAATL. HOCHBAUAMT ULM, Grüner Hof 2, 89073 Ulm

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	588,24 EUR	700,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 30.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herr Seven. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.01.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.01.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Peter Witek bei STAATL. HOCHBAUAMT ULM, Grüner Hof 2, 89073 Ulm, im Beisein von Herr Seven.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 147 µm bis 211 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Linke Fahrzeugseite

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	STAATL. HOCHBAUAMT ULM, Grüner Hof 2, 89073 Ulm
Kennzeichen	UL S2805
Tag der Erstzulassung	25.07.2011
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	25.07.2011

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2024
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	6R / Polo 1.2 Comfortline
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / APN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ6RZCY010519
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Candy White (B9A)
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	51 kW / 1198 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	164.293

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 70 R 14 84 T	Bridgestone / Blizzak LM-005	W / O	7 mm
rechts	175 / 70 R 14 84 T	Bridgestone / Blizzak LM-005	W / O	7 mm
2 links	175 / 70 R 14 84 T	Hankook / Winter i*cept RS2 W452	W / O	6 mm
rechts	175 / 70 R 14 84 T	Hankook / Winter i*cept RS2 W452	W / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08.10.2025			

W/ Winter; /O Original;

## Serienausstattung

Ablagen Polo, Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn kombiniert, Becherhalter (2) vorn, Bergabfahrassistent, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Dauerfahrlicht, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lackierung: Uni, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten 2 vorn und 1 hinten, Leuchten im Fußraum vorn (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, NichtraucherAusführung, Paket "Color", Paket: Komfortpaket Elektrik, Park Pilot, Polster: Stoff, Räder: 4 Stahlräder 6 J x 15, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung elektrohydraulisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten, Uhr: Zeituhr, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün

Hier Te

## Sonderausstattung

Radio "RCD 210", 4 Lautsprecher

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Anfahrsschaden rechts hinten, instandsetzen (Bild 5, 6, 7); Anfahrsschaden Stoßfänger hinten, erneuern (Bild 8); Antenne verbissen, erneuern (Bild 9); Stoßfänger vorne verschrammt mit Material abtrag, erneuern (Bild 10); Fahrzeug startet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Fahrzeug stark verschmutzt, reinigen (Bild 11, 12); Heckklappe deformiert, instandsetzen (Bild 13); Seitenwand links deformiert, instandsetzen (Bild 14); Kotflügel rechts deformiert, instandsetzen (Bild 15).

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

~~Peter Vink~~

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn  
Freigestellt vorne links




Bild 2 : Diagonale hinten  
Freigestellt hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Anfahrschaden rechts hinten



Bild 6 : Anfahrschaden rechts hinten



Bild 7 : Anfahrtschaden rechts hinten



Bild 8 : Anfahrtschaden Stoßfänger hinten





Bild 9 : Antenne verbissen



Bild 10 : Stoßfänger vorne verschrammt mit Material abtrag



Bild 11 : Fahrzeug stark verschmutzt



Bild 12 : Fahrzeug stark verschmutzt



Bild 13 : Heckklappe deformiert



Bild 14 : Seitenwand links deformiert



Bild 15 : Kotflügel rechts deformiert