

Gemeinde Krembz Am Gadebusch
Am Markt 1
19205 Gadebusch
Deutschland

Daniel Rooks
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P: 038567682990
M: 015156731311
F: 038567682988
E: daniel.rooks@fsp.de

Fahrzeugbewertung

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1371625
Auftrag vom / Auftrag am: 02.12.2023 / 17:29 Uhr
Beauftragt durch: Herr Kaiser

Beteiligte

Auftraggeber: Gemeinde Krembz Am
Gadebusch
Am Markt 1
19205 Gadebusch

Fahrzeughalter: Gemeinde Krembz Am
Gadebusch
Am Markt 1
19205 Gadebusch

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 18.10.2023 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Freiwillige Feuerwehr Krembz
Stöllnitzer Str. 9
19205 Krembz

Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

Besteuerungart Wiederbeschaffungswert: Privatmarkt
Wiederbeschaffungswert: 17.500,00 €

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	OHNE	FIN:	WDB61526415322728
Bemerkung zum Kennzeichen:	Fahrzeug nicht zugelassen	Fahrzeugart:	PKW
Erstzulassung:	16.11.1989	Anzahl Vorbesitzer:	2
Laufleistung abgelesen:	29159 km	Laufleistung geschätzt:	29159 km
Laufleistung angegeben:	29159 km		

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	0,00 €	0,00 €
erreicht den Prüfdruck nicht mehr, Verschleißgrenze erreicht, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Aufbau-Seitenwand links, instandsetzen + lackieren	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Aufbau-Seitenwand rechts, instandsetzen + lackieren	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Seitenwand rechts, instandsetzen + lackieren	0,00 €	0,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Eine Messung der Lackschichtdicke wurde durchgeführt und festgestellt, dass die gesamte Karosserie eine erhöhte Lackschichtdicke aufweist, siehe Bilder.

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	/10 R 22,5 144/142 K	Matador Master	Sommerreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Vorderachse rechts	/10 R 22,5 144/142 K	Matador Master	Sommerreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Hinterachse links außen	/10 R 22,5 144/142 K	Pirelli TH 25	Winterreifen	-	Stahlfelge	12,0 mm
Hinterachse links innen	/10 R 22,5 144/142 K	Pirelli TH 25	Winterreifen	-	Stahlfelge	12,0 mm
Hinterachse rechts innen	/10 R 22,5 144/142 K	Pirelli TH 25	Winterreifen	-	Stahlfelge	12,0 mm
Hinterachse rechts außen	/10 R 22,5 144/142 K	Pirelli TH 25	Winterreifen	-	Stahlfelge	12,0 mm

Allg. Angaben zur Bereifung: Die Reifen wurden auf der Vorderachse und auf der Antriebsachse in 2018 erneuert.

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	betriebsbereit	Verkehrssicherheit:	Ja
Inspektion:	Dokumentation fehlt	Kraftstoffstand:	fast leer

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Fahrzeugschein	vorhanden	1	Zulassungsbescheinigung Teil 2
HU-Prüfbericht	vorhanden	1	
Borddokumente	vorhanden	1	Prüfbuch und Pumpenbericht

Schlusswort

Die Dienstleistung "Fahrzeugbewertung" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Roocks
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Schwerin, den 07.12.2023

Das Dokument umfasst 3 Seiten und 107 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Innenraum vorne

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 7: Innenraum hinten



Bild 8: montierte Räder

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 9: Kofferraum



Bild 10: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 11: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 12: Motorraum

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 13



Bild 14

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 15



Bild 16

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 19



Bild 20

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 21



Bild 22

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 23



Bild 24

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 25




Bild 26

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 27



Bild 28

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 29



Bild 30

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos




Bild 31



Bild 32

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 33



Bild 34

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 35



Bild 36

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 37



Bild 38

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 39



Bild 40

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 41



Bild 42

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 43



Bild 44

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 45



Bild 46

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 47



Bild 48

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 49



Bild 50

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 51



Bild 52

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 53



Bild 54

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 55



Bild 56

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 57




Bild 58

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 59



Bild 60

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 61



Bild 62

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 63



Bild 64

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 65




Bild 66

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 67



Bild 68

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 69



Bild 70

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 71



Bild 72

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 73



Bild 74

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 75



Bild 76

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 77



Bild 78

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 79



Bild 80

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 81



Bild 82

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 83



Bild 84

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 85



Bild 86

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 87



Bild 88

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 89



Bild 90

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 91



Bild 92

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 93



Bild 94
erreicht den Prüfdruck nicht mehr Verschleißgrenze erreicht

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 95
linke Seite Aufbau-Seitenwand links



Bild 96
linke Seite Aufbau-Seitenwand links

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 97
linke Seite Aufbau-Seitenwand links



Bild 98
rechte Seite Aufbau-Seitenwand rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 101
rechte Seite Aufbau-Seitenwand rechts



Bild 102
rechte Seite Aufbau-Seitenwand rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 103
rechte Seite Aufbau-Seitenwand rechts



Bild 104
rechte Seite Seitenwand rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1371625
Fahrzeug-Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB61526415322728
Die Lichtbildanlage
enthält 107 Fotos



Bild 105
rechte Seite Seitenwand rechts



Bild 106
rechte Seite Seitenwand rechts