

DEKRA Automobil GmbH
Gutenbergstr. 37a, 52511 Geilenkirchen

Feuerwehr Aachen
Stolberger Str.155
52066 Aachen

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Geilenkirchen
Gutenbergstr. 37a
52511 Geilenkirchen
Telefon 02451 / 91595-0
Fax 02451 / 91595-29
E-Mail
geilenkirchen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 02451 91595-12

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

AC 6058

Auftraggeber: Feuerwehr Aachen, Stolberger Str.155, 52066 Aachen
Ihr Auftrag vom: 01.02.2024, telefonisch durch [REDACTED]
Besichtigung: 01.02.2024 um 15:30
Feuerwehr Aachen KFZ Werkstatt, Auf der Hüls 114 a, 52068 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	5.268,91 EUR	6.270,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herr [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.02.2024 um 15:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Feuerwehr Aachen KFZ Werkstatt, Auf der Hüls 114 a, 52068 Aachen, im Beisein von Herr [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst, Stolberger Str. 155, 52068 Aachen
Kennzeichen	AC 6058
Tag der Erstzulassung	15.07.1993
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.07.1993

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2024
Fälligkeit SP	11 / 2025

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	914-95KW / 914
Aufbauart	Gerätefahrzeug / Nachschub
HSN / TSN	0708 / 746
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB6740211K000637
Nutzlast [kg] / Leergewicht	4200 / 5000 kg
zul. Gesamtgewicht	9200 kg
Maße über alles L / B / H	8980 / 2500 / 3350 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Türen	2
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL-D
Leistung / Hubraum	95 kW / 5958 cm ³

Schadstoffklasse	GERAETE-GW
Getriebe	Automatik
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	6.634
Laufleistung nach Angaben	52.625 km
	Wegstreckenzähler erneuert

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 75 R 17.5 128/124	Continental / Scandinavia LS3	W /O	15 mm
rechts	235 / 75 R 17.5 128/124	Continental / Scandinavia LS3	W /O	15 mm
2 links innen	235 / 75 R 17.5 128/124	Continental / Scandinavia LS3	W /O	15 mm
links aussen	235 / 75 R 17.5 128/124	Continental / Scandinavia LS3	W /O	15 mm
rechts innen	235 / 75 R 17.5 128/124	Continental / Scandinavia LS3	W /O	16 mm
rechts aussen	235 / 75 R 17.5 128/124	Continental / Scandinavia LS3	W /O	15 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Koffer / Kasten

Hersteller ACKERMANN FRUEHAUF

Ausstattung Fahrgestell

Schleuderketten, Rockinger - AHK, Automatikgetriebe, Abbiegeassistent nachgerüstet, Rundumleuchten.

Ausstattung Koffer / Kasten

Dautel - Ladebordwand.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Zustand akzeptabel

- Bohrungen Armaturentafel durch demontierte Funkanlage
- Anstoßspur an Beifahrertüre (Bild 10)
- Fahrersitz verschlissen (Bild 6)
- Frontziergitter gebrochen

Technische Mängel

- Leerlaufanhebung ohne Funktion, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer zu Aachen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht vorne links



Bild 2 : Übersicht vorne rechts



Bild 3 : Übersicht hinten rechts



Bild 4 : Kombiinstrument mit Laufleistungsanzeige



Bild 5 : Funkanlage wird demontiert



Bild 6 : Fahrersitz verschlissen



Bild 7 : Laderaum innen



Bild 8 : Aggregat vorne




Bild 9 : Bereifung 2. Achse



Bild 10 : Anstoßspur an Beifahrertüre



Bild 11 : Frontgrill gebrochen