

Kraftfahrwesen

BFV77

21.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzVito 116 CDI extralang Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-6085	<b>Erstzulassung:</b>	19.09.2012
<b>Fahrzeugart:</b>	Transporter Kombi	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	117000
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	120 kW / 2143 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	1313 / BPU
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	ARKTIKWEISS	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35G0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;G;CI;M1sozE ohneM1G
<b>Anzahl der Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	fällig
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/65R16C 107/104T AS (DOT 0523 und 4621)	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7 / 7 / 7 / 7	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	190 g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachverkleidung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 180 A
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- Radstand 3430 mm
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Stahlfelgen 6,5x16
- Wärmeschutzverglasung
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung Auszug):

- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Breitband Lautsprecher vorn
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik) besteht aus: Außentemperaturanzeige
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Parametrierbares Sondermodul
- Radiovorbereitung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort besteht aus: Armlehnen Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Zuheizung
- zusätzlicher Wärmetauscher

## **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das vorbeschriebene ehemalige Einsatzfahrzeug ist technisch und wirtschaftlich verbraucht. Es weist einen überdurchschnittlich hohen alters-, laufleistungs- und einsatzbedingten Verschleiß mit unmittelbarer Ausfallgefahr an allen Haupt- und Nebenaggregaten sowie an sämtlichen Fahrwerkskomponenten auf. Äußerlich sind diverse Beschädigungen, Verschürfungen, Kratzer, Dellen und Korrosion am gesamten Fahrzeugaufbau sowie den Anbauteilen festzustellen. Der Innen- und Laderaum ist entsprechend stark abgenutzt, Bedienelemente und Verkleidungen sind teilweise beschädigt. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung u.a. folgende Mängel festgestellt:

**Das Fahrzeug weist einen Motorschaden und starken Schimmelbefall auf! Das Fahrzeug ist technisch- und wirtschaftlich verbraucht und wird daher ausdrücklich als Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger angeboten!**

- Fahrzeug hat einen Motorschaden, springt nicht mehr an. Es wurde keine Diagnose durchgeführt.
- Motorhaube lässt sich nicht öffnen, es ist Brandgeruch festzustellen
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Dachhimmel / Feuchtigkeitseintritt / stark verschmutzt / leicht beschädigt.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen / mit Rostansatz
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt.
- Anhaftung von Kleberesten am gesamten Fahrzeug
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Starker Schimmelbefall im Fahrgastraum und Laderaum
- Rückbauspurendienstlicher Einbauten innen und außen am gesamten Fahrzeug, u.a.: Bohrungen/Beschädigungen an den Baugruppen Instrumententafel, Sitze, Handschuhfach, Mittelkonsole, Motorraum, Innenraumverkleidungen, Türen, Laderaum, Reserveradmulde, Dach u.a.m.
- Nicht zurück gerüstete dienstliche Einbauten innen und außen am gesamten Fahrzeug, u.a.: Halterungen, diverse elektronische Komponenten wie Kabel, Schalter u.a.m. (ggf. mit Funktionsbeeinträchtigung der konventionellen Bordelektronik)
- Batterie ist tiefentladen, keine Funktionsprüfung der Fahrzeugelektrik möglich. Kilometerstand geschätzt, konnte nicht abgelesen werden

## **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien, Vogelkotanhaftungen
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Für die Wiederzulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Inspektion fällig.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Batterie durch Standzeit entladen / beschädigt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**100 €**

**i. Worten:**

**ehundert Euro**

<b>Standort:</b>	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Braasch oder Herr Artelt
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.