

Kraftfahrwesen

BFV65

18.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI Comfortline | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BD16-3827 | Erstzulassung: | 24.03.2016 |
| Fahrzeugart: | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine | Gesamtfahrleistung (Km): | 151235 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 81 kW / 1598 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 0603 / BOC001603 |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Pacific Blue Metallic | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 36W0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / dunkel | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO6;W;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 03.2025 |
| Bereifung: (Größe) | 205/55R16 94V M+S AS (DOT2621) | Unfallfrei: | nein |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 5/5/6/6 | Inspektion: | nach Anzeige |
| Reserverad: | ohne | CO2-Emission: | 104 g/km |

Serienausstattung (Auszug):

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz außen
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. Verstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Rücksitzlehne geteilt besteht aus: Rücksitzlehnen mit Fernverriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Anhängerkupplung schwenkbar
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antenne-Diversity, Multimediabuchse AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle USB mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Seitenairbag hinten besteht aus: Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen vorn heizbar, Anzeige für Waschwasserstand, Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Aufgrund von langer Standzeit im Freien sind leichte Feuchtigkeitsschäden im Innenraum und ggf. Funktionseinschränkungen / Standschäden vorhanden.
- Motorhaube lässt sich nicht öffnen. Entriegelung / Seilzug beschädigt, ohne Funktion.
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.

- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege; Türdichtungen und Ladekanten mit Beschädigungen / Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Tierspuren im Motorraum
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist bedingt fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher (Lange Standzeit, Motorhaube lässt sich nicht öffnen)
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund der langen Standzeit wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Instandgesetzte Schäden:
06.2017: Motorhaube instandgesetzt (508,55 €)
02.2022: Stoßfänger vorn und Kotflügel rechts instandgesetzt (1937,75 €)
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich. Motorhaube lässt sich nicht öffnen.
- Aufgrund der Standzeit sind Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 16.05.2023 bei 136475 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

7.225 €

i. Worten:

siebentausendzweihundertfünfundzwanzig Euro

| | |
|---------------------------|--|
| Standort: | Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg |
| Ansprechpartner: | Herr Hespers-Meschter |
| Telefon: / E-Mail: | 0441/8009 - 1374 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.