

Institut Friedrich-Loeffler  
Naumburger Str. 96 A  
07743 Jena

Eisenach, den 07.08.2023

## Wertgutachten

**864200577**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

### **Betrifft**

Auftrag vom  
Fahrzeughalter

**Wertgutachten J FL 20 / AUFTRAGSNUMMER: 2312415**

04.08.2023

Institut Friedrich-Loeffler

Naumburger Str. 96 A, 07743 Jena

Besichtigungsdatum

04.08.2023

Besichtigt durch

Karosseriebaumeister Rene Burkhardt

Anwesend

Bevollmächtigter



### **Zusammenfassung des Gutachtens**

Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	EUR	34.201,68
Wiederbeschaffungswert (regelbesteuert)	EUR	40.700,00

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen J FL 20 / AUFTRAGSNUMMER: 2312415  
 Fahrzeugart Transporter  
 Aufbauart Bus  
 Fabrikat Volkswagen  
 Typ / Untertyp T6.1 Transporter Caravelle (SH)(10.2019->) / Caravelle  
 Trendline lang FWD  
 KBA-Nummer 0603/BTX  
 Fahrzeug-Ident-Nummer WV2ZZZ7HZLH075643  
 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1  
 Baujahr 20202  
 Erste / Letzte Zulassung 17.08.2020 / 17.08.2020  
 Hubraum / Leistung 1.968 cm<sup>3</sup> / 110 kW  
 Motor Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI  
 Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 4 / Reihenmotor  
 Abgascode Euro 6d-TEMP  
 Türen / Sitze 4 / 7  
 Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1.930 / 3.080 / 1.150 kg  
 Länge / Breite / Höhe 5.304 / 1.904 / 1.990 mm  
 Antriebsart Frontantrieb  
 Anzahl Achsen / davon angetrieben 2 / 1

**Bereifung**

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Bridgestone	Bridgestone Duravis R660 Eco 215/65 R16C 106/104T 6PR
2	Bridgestone	Bridgestone Duravis R660 Eco 215/65 R16C 106/104T 6PR
Ersatzrad		Reparaturkit
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7
7	7

**2. Reifensatz**

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Bridgestone	Bridgestone Blizzak LM-18 C 215/65 R16C 106/104T 6PR
2	Bridgestone	Bridgestone Blizzak LM-18 C 215/65 R16C 106/104T 6PR

Profiltiefe in mm

links	rechts
8	8
8	8

nächste HU 08/2023  
 Laufleistung abgelesen 22.139 km  
 Farbe Indiumgrau Metallic  
 Lackart Metallic (2-Schicht)  
 Lackzustand gut  
 Allgemeinzustand gut  
 Karosseriezustand gut

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023

Zustand des Innenraumes	gut
Besichtigungszustand	fahrbereit
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Vorschäden	Es war ein unreparierter Vorschaden an der Seitenwand links erkennbar.

### **Serienausstattung**

Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten), Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Funkschlüssel (2) klappbar, Generator verstärkt, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Bus, Karosserievariante: Normaldach, Kraftstofftank: 70 Ltr., Kühlergrill mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 7x17, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück), Verzurrösen Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizung, Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

### **Sonderausstattung**

Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB), Ausstattungs-Paket Licht + Sicht, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Bordwerkzeug und Wagenheber, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum), Lackierung: Metallic-Lackierung, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Reserverad in Fahrbereifung, Rückfahrkamera, Scheinwerfer und Heckleuchten LED, Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizung, Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück), Stoßfänger in Wagenfarbe, Verglasung hinten abgedunkelt, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), Zuziehhilfe Schiebetür rechts

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023

**Auftrag:**

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Wertgutachten erstellt.

**Fahrzeugdaten:**

Die Identitätsprüfung erfolgte anhand der Original Zulassungsbescheinigung 1. Die am Fahrzeug eingeschlagene Fahrzeug-Identifikations-Nummer wurde mit den Angaben in der Original Zulassungsbescheinigung 1 verglichen. Es wurde Übereinstimmung festgestellt.

**Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:**

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem guten Zustand.  
Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug verkehrssicher.

**Vorschäden:**

Es war ein unreparierter Vorschaden an der Seitenwand links erkennbar.

**Fahrzeugzustandsbewertung:**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt.

- Seitenwand links beschädigt, eingedrückt und verschrammt

**Service-/ Inspektionsnachweise:**

Der Wartungsnachweis ist vollständig.

**Besonderes / Sonstiges:**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgte zum Stichtag 04.08.2023.

Die Abwertung der aufgeführten Mängel und Schäden erfolgte unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters und der Laufleistung.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

**Anmerkung:**

Die Fahrzeugbewertung wurde auf einer EDV-Anlage nach dem DAT-System erstellt.

Die aufgeführten Lohnpositionen entsprechen den Vorgaben der Hersteller bzw. Importeure. Die Arbeitswerte für Instandsetzungs- und Richtarbeiten wurden durch den Sachverständigen festgelegt. Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der UPE von Herstellern bzw. Importeuren. Gegebenenfalls können Preisabweichungen auftreten.

**TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG**  
**Zentralbüro - Schaden**

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023

**Schlussbemerkung:**

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen Karosseriebaumeister Rene Burkhardt erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Eisenach, den 07.08.2023

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 14 Seiten inkl. 16 Fotos.

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 1 Fahrzeugdiagonale vorn links



Bild: 2 Fahrzeugdiagonale hinten rechts

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 3 Anstoßbereich



Bild: 4

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 5



Bild: 6

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 7



Bild: 8 Satz Winterreifen + Stahlfelgen

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 9



Bild: 10

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 11



Bild: 12

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 13 Standheizung



Bild: 14 Winterrad + Reifen

Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023



Bild: 15 I



**TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG**  
**Zentralbüro - Schaden**

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: [schadenbuero@tuev-thuringen.de](mailto:schadenbuero@tuev-thuringen.de)



Gutachtennummer 864200577

Datum: 07.08.2023

Bild: 16 Fahrzeugidentifikationsnummer