

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Der Generalbundesanwalt
Brauerstr. 30
76135 Karlsruhe

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Fütterer
Tel. direkt 0721 5607-34
Tel. mobil 0151 40656651

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen



FIN W1K2130041B065205

Eigenfahrzeug Ihres Hauses zum Abverkauf
Auftraggeber Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe
Ihr Auftrag vom 05.03.2024, schriftlich durch Frau Ellen, Linsenboz
Besichtigung 15.03.2024 um 09:45 Uhr
Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	31.596,64 EUR	37.600,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	36.008,40 EUR	42.850,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Ellen, Linsenboz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.03.2024 um 09:45 Uhr durch Herrn Andreas Fütterer bei Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 161 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DER GENERALBUNDESANWALT BEIM BUNDES, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe
Sonderkennzeichen	██████████
Tag der Erstzulassung	18.05.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.05.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	212 / E 220 d 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / BEJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2130041B065205
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	147 kW / 1993 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	54.772

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterreifensatz:
 Michelin Alpin 5 * MO
 225/55R17 97H
 VA + HA 6mm
 Zustand: in Ordnung

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel in Stoff nevgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen (5), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage-Paket, Paket: Sitzkomfort, Polster:

Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Adaptiver Fernlicht-Assistent, KEYLESS-GO, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kofferraumdeckel-Komfortschließung, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Lackierung: Metallic, Paket: Aktiv-Multikontursitz-Paket, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: MBUX High-End Paket (ohne MBUX Augmented Reality), Paket: Memory, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Paket: Spiegel, Polster: Leder, Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert, Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Standheizung, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus, Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 23.02.2024 bei Kilometerstand 53.466.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaube leichte Kratzer, leichte Steinschläge, teilweise große und tiefe Steinschläge auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 5, 6, 7, 8, 9); A-Säule rechts Kratzer mit Lackabplatzer, smart repair (Bild 10); Kotflügel vorne rechts Kratzer und Steinschläge, teilweise auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 11, 12); Stoßfänger hinten leichte und kleine Kratzer, mittig im Ladekantenbereich tiefer Kratzer, smart repair (Bild 13, 14). Seitenwand links mehrfach verkratzt, polieren (Bild 15, 16, 17). Tür vorne links leichte und kleine Kratzer, Türkante verschrammt, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 18, 19). Seitenschwellerverkleidung links leichte Kratzer und im vorderen Türeinstiegsbereich verschrammt, auslegen schleifen und poliere, smart repair (Bild 20). Kotflügel vorne links Kratzer und Steinschläge, teilweise auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 21, 22). Frontkamera Steinschlag mittig auf der Linse, erneuern (Bild 23, 24).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Laderaumverkleidung Ladekante leichte Kratzer, ; Türverkleidung hinten links Zierblende Alu leichter Kratzer, ; Frontbereich Steinschläge, ; Frontscheibe viele kleine Steinschläge mit Glasabplatzern, ; Dach kleine leichte Steinschläge, ; Tür vorne rechts leichte Kratzer und leichte Steinschläge, ; Tür hinten rechts leichte Kratzer, ; Seitenschwellerverkleidung rechts leichte Kratzer, ; Seitenwand rechts leichte Kratzer, ; LED Rückleuchte rechts außen leichte und kleine Kratzer, ; Tür hinten links leichte Kratzer, ; Stoßfänger vorne Steinschläge und leichte Kratzer, ; Unterfahrschutz leicht verschrammt, ; Felge glanzgedreht hinten links leichte Kratzer, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.