

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Greibel. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.03.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.03.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn Sven Kotzor bei Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 132 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTL, Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg
Kennzeichen	N BM176
Tag der Erstzulassung	13.01.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.01.2015

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	02 / 2026
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	AUV / Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology Comfortline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / BOC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZFP579921
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	81 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	77.627

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / Premium Contact 5	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / Premium Contact 5	S/O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / Premium Contact 5	S/O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / Premium Contact 5	S/O	7 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 55 R 16 91 V	Continental / Premium Contact 5	S/O	8 mm

S/ Sommer; /O Original;

Sommerräder im Fahrzeug, Winterräder am Fahrzeug.

## Serienausstattung

Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel, Ablagen, Ablagefächer an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdreheschalter, Chromzierringe an den Instrumenten im Kombi-Instrument und an den Ausströmern, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Dark Silver brushed", Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fehlbetankungsschutz, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden angehoben mit Stauffächern links und rechts, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte vorn mit Abschaltverzögerung und Kontaktschaltern an allen Türen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad: Leder (3-Speichen), Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multi Collision Brake, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Park-Pilot, Radio "Composition Touch", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Dover" 6,5Jx16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheinwerfergehäuse schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank inkl. Mittelarmlehne hinten, 2 Becherhalter, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12

Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, TFT-Touchscreen in der Instrumententafel, Tagfahrlicht, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche und Warndreieck, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Warnton für nicht ausgeschaltetes Licht, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

---

### Sonderausstattung

Fernlichtregulierung "Light Assist", Klimaanlage "Climatronic", Lackierung: Metallic, Multimediabuchse MEDIA-IN mit iPod-/iPhone-Adapterkabel, Navigationsfunktion "Discover Media" für "Composition Media", Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: "Business-Premium" inkl. Navigationsfunktion "Discover media", Radio "Composition Media", 8 Lautsprecher, für Navigationsfunktion "Discover Media", Raucherausführung, Räder: Reserverad in Fahrbereifung Stahl, Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6Jx15, Rückfahrkamera "Rear View"

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 07.02.2024 bei Kilometerstand 77.202. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 21.700 km.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10); Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Tür hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6). Lackvorbereitung.

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

---

#### Nicht mitbewertete Teile

Winterräder: 195/65R15 91H Bridgestone Blizzak LM-32 mit Profiltiefe 5/5/5/5mm auf Stahlfelgen mit Zierblenden.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Sven Kotzor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument





Bild 5 : 2. Radsatz



Bild 6 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Tür hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau  
Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Tür hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau  
Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau





Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau