



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 15-857		
Fahrzeughersteller (2):	Volkswagen-VW	Code zu 2. (2.1)	0603
Typ und Ausführung (D.2):	3C, Passat Kombi	Code zu D.2 (2.2.)	AYJ00066
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	Kombilimousine		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WVWZZZ3CZCE104269	nächste HU / AU:	fällig
Hubraum (P.1)	1986 ccm	Leistung (P.2)	103 kW
Motorart (P.3)	Diesel (Automatik)	Schadstoffklasse (14)	EURO5;PI/CI;M,N1 I
Gesamtfahrleistung:	229.544 km	Erstzulassung (B)	12.01.2012
Farbe des Fahrzeugs (R)	grau	Sitzplätze (S.1)	5 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	195/60 16	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	4 mm	Profiltiefe, hinten rechts:	4 mm
Profiltiefe, vorne links:	4 mm	Profiltiefe, hinten links:	4 mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 4771 - 4874 mm, Fz.-Breite: 1820 mm, Fz.-Höhe: 1464 - 1536 mm, Leermasse: 1601 kg, zulässige Gesamtmasse: 2210 kg

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor:
 - Zustand dem Alter und Laufleistung entsprechend
- Kraftübertragung:
 - Geräusche aus dem Antriebsstrag vermutlich Zweimassenschwungrad ersetzen
- Fahrwerk einschl. Rahmen:
 - Zustand dem Fahrzeugalter und gebrauch entsprechend
 - sichtbare korrosion an Fahrwerksteilen und Rahmen
 - Hinterachse stark korrodiert
- Bremsen:
 - Bremse VA/HA Tragbild mangelhaft - erneuern
- elektrische Anlage:
 - Zustand dem Fahrzeugalter und gebrauch entsprechend
 - Batterie defekt – erneuern
 - Scheinwerfer li und re matt, -erneuern
 - Scheibenwischermotor Heck defekt, - erneuern
- Aufbau:
 - sichtbare Korrosion am Fahrzeugrahmen, dem gesamten Unterboden so wie der Karosserie – inst.
 - Motorhaube Steinschläge verrostet
 - Dellen und Kratzer an allen Fahrzeugseiten
 - Scheibenrahmen Frontscheibe korrodiert
- Anstrich:
 - Teillackierung nach Instandsetzung
- Sonstiges:
 - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen

Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand. Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden. Diverse Anbauteile können ggf fehlen.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.

Unfallschaden:

nein

Festgesetztes Mindestgebot:

750,00- € ohne MwSt. (in Worten siebenhundertfünfzig Euro)

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Sachgebiet Kraftfahr- und Verkehrswesen
0951-29609-1985**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizei aus- und -fortbildungszentrum Bamberg**
Straße **Zollnerstraße 190**
PLZ und Ort **96052 Bamberg**