



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 19-743		
Fahrzeughersteller (2):	Bayer.Mot.Werke-BMW	Code zu 2. (2.1)	0005
Typ und Ausführung (D.2):	5/D, 525D	Code zu D.2 (2.2.)	673 00N6
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5)	Personenkraftwagen, geschlossen		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WBADP01070GX13302	nächste HU / AU:	fällig
Hubraum (P.1)	2497 ccm	Leistung (P.2)	120 kW
Motorart (P.3)	Diesel (Automatik)	Schadstoffklasse (14)	EURO 3
Gesamtfahrleistung:	245.386 km	Erstzulassung (B)	08.8.2003
Farbe des Fahrzeugs (R)	Grau/Grün	Sitzplätze (S.1)	5 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	205/65 R15	Bereifung (Hersteller):	
Profiltiefe, vorne rechts:	4 mm	Profiltiefe, hinten rechts:	4 mm
Profiltiefe, vorne links:	4 mm	Profiltiefe, hinten links:	4 mm
Profiltiefe, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 4805 mm, Fz.-Breite: 1800 mm, Fz.-Höhe: 1700 mm, Leermasse: 1790 kg, zulässige Gesamtmasse: 2315 kg

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Motor: - keine Leistung im unteren Drehzahlbereich
- Kraftübertragung: - Zustand dem Alter und Laufleistung entsprechend
- Fahrwerk einschl. Rahmen: - Zustand dem Fahrzeugalter und gebrauch entsprechend
- sichtbare korrosion an Fahrwerksteilen und Rahmen
- Bremsen: - Bremse VA/HA Tragbild mangelhaft - erneuern
- elektrische Anlage: - Zustand dem Fahrzeugalter und gebrauch entsprechend
- Batterie defekt – erneuern
- Scheinwerfer li und re matt, -erneuern
- Klimaanlage und Standheizung defekt
- Aufbau: - sichtbare Korrosion am Fahrzeugrahmen, dem gesamten Unterboden so wie der Karosserie – inst.
- Motorhaube Steinschläge verrostet
- Dellen und Kratzer an allen Fahrzeugseiten
- Stoßstange vorn und hinten beschädigt
- Spiegelglas links fleckig
- Emblem Motorhaube defekt
- Gasdruckdämpfer Heckklappe defekt
- Anstrich: -Teillackierung nach Instandsetzung
- Sonstiges: - Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz durchführen
- Wärmeisolierung Abgasanlage defekt

Ich empfehle die Aussonderung und die Veräußerung im derzeitigen Zustand. Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit.
- Das Fahrzeug benötigt evtl. ein Gutachten gem. § 21 StVZO.
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden. Diverse Anbauteile können ggf fehlen.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen bzw. defekt sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.
- Ohne Ausrüstungsgegenstände.
- Eine Besichtigung des Fahrzeugs vorab ist empfehlenswert.
- Das Fahrzeug muss zwingend verladen werden. Eine fahrt auf eigener Achse ist ausgeschlossen.

Unfallschaden:

Ja, instandgesetzter Altschaden

Festgesetztes Mindestgebot:

350,00- € ohne MwSt. (in Worten dreihundertfünfzig Euro)

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Sachgebiet Kraftfahr- und Verkehrswesen
0951-29609-1985**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizei aus- und -fortbildungszentrum Bamberg**
Straße **Zollnerstraße 190**
PLZ und Ort **96052 Bamberg**