

Kraftfahrwesen

BFV64

16.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Opel Insignia 2.0 CDTI Elegance (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-3144	<b>Erstzulassung:</b>	11.03.2021
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	50716
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	128 kW / 1995 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	1844 / AMC001266
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Licht Grau	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Materialmix / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	keine
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/55 R17 101V AS	<b>Unfallfrei:</b>	ja
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	5/5/7/7	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	Pannenset	<b>CO2-Emission:</b>	134 g/km

### Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro besteht aus: DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links besteht aus: Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera besteht aus: Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen besteht aus: Luftfeuchtesensor
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket besteht aus: Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Voll-LED (IntelliLux) besteht aus: Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Leuchtweitenregelung automatisch, Abbiegelicht
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Charging-Paket besteht aus: Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Easy Access-Paket besteht aus: Schließ-/Startsystem Keyless Open, Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl), Heckklappenöffnung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket

## **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeis-  
lungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Steinschlagschäden im Frontbereich
- Fahrzeugaufbau/Anbauteile teilweise verschrammt, punktuell mit geringfügigen Dellen
- Türgriffmulden/Türkanten/Einstiege/Ladekante/Innenraumverkleidungen/Bedienelemente teilweise verschürft
- Sitzbezüge/Bodenbelag/Dachhimmel zum Teil leicht verschmutzt
- LM-Felge hinten links verschürft (Bild)
- Stoßfänger hinten mehrfach verschürft (Bild)
- Bremsscheiben vorn/hinten erheblich korrodiert

## **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, betriebs- und verkehrssicher
- Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand und steht im Freien
- Starterbatterie durch Standzeit ggf. entladen (für Fahrbereitschaft unter Umständen externe Starthilfe erforderlich)

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**19.775 €**

**i. Worten:**

**neunzehntausendsiebenhundertfünfundsiebzig Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Stralsund Pressentinstraße 56c 18147 Rostock
<b>Ansprechpartner:</b>	Frau Habeck oder Herr Metzloff
<b>Telefon:</b>	03831/356-1226 oder -1221

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.