



Gutachten-Nr. 633459

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 02.06.2023

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Kohlbruck 6b, 94036 Passau

Staatliches Bauamt Passau
Am Schanzl 2
94032 Passau

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 633459

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 02.06.2023

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Staatliches Bauamt Passau Am Schanzl 2 94032 Passau
Auftrag vom / durch	22.05.2023 10:00 telefonisch Staatliches Bauamt Passau
Besichtigungsdatum / Ort	23.05.2023 07:30 Staatliches Bauamt Passau Am Schanzl 2 94032 Passau
Anwesend bei Besichtigung	



Gutachten-Nr. 633459

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 02.06.2023

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugidentnummer	W09505265G0K51969
Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Aufbaubeschreibung	Geräteträger 2-türig
Fahrzeughersteller	KIEFER
Typ	HY1252
Verkaufsbezeichnung	BOKIMOBIL HY1252
Antriebsart	Diesel
Leistung	107 kW
Hubraum	2998 ccm
Farbe	orange
Erstzulassung	16.06.2016
Letzte Zulassung	16.06.2016
Nächste HU	April 2023
Anzahl Vorbesitzer	0, angenommen
Leermasse	3.070 kg
zulässige Gesamtmasse	6.500 kg
Laufleistung	66.598 km abgelesen 66.598 km geschätzt
Betriebsstunden	4.900 abgelesen 4.900 angegeben
Bereifung	
Vorderachse	315/55 R16 124T Continental Links 16,0 WO Rechts 16,0 WO
Hinterachse	315/55 R16 124T Continental Links 15,0 WO Rechts 15,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original



Gutachten-Nr. 633459

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 02.06.2023

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

An der Außenlackierung waren Steinschlagschäden vorhanden.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Motorstörung/Motor läuft im Notlauf



Gutachten-Nr. 633459

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 02.06.2023

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Passau, den 02.06.2023

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AZ'.



Andreas Zöls

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 633459**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 02.06.2023

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STAATLICHES BAUAMT PASSAU
 AM SCHANZL 2
 94032 PASSAU

AMTLICHES KENNZEICHEN: -

ART / AUFBAU: SO. KFZ / GERÄTETRÄGER

FAHRZEUG IDENT NR: W09505265G0K51969

FARBE: ORANGE
 TÜREN: 2

MOTORART: DIESEL
 HUBRAUM / LEISTUNG: 2.998 CCM / 107 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: / 090M

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 16.06.2016 /16.06.2016
 NÄCHSTE HU / AU: 04.2023 /04.2023

GESAMTLAUFLEISTUNG: 66.598 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	315/55 R 16 124T	16.0 16.0
H-ACHSE:	315/55 R 16 124T	15.0 15.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

, DEN 02.06.2023

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 633459

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 02.06.2023

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- MOTORSTÖRUNG/MOTOR LÄUFT IM NOTLAUF

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 315/55 R 16 124T

H-ACHSE: 315/55 R 16 124T

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 315/55 R 16 124TLI: (WO) 16.0 mm RE: (WO) 16.0 mm

H-ACHSE: 315/55 R 16 124TLI: (WO) 15.0 mm RE: (WO) 15.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 633459

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 02.06.2023

, DEN 02.06.2023

FORM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459

Bild 1



Bild 2



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459



Bild 11




Bild 12

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459



Bild 13



Bild 14

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 633459



Bild 15