

Gutachten Nr.: AP10439-7D

Datum: 30.01.2024

Wir bedanken uns für den erteilten Auftrag. Die Besichtigung des nachstehend genannten Fahrzeuges erfolgte am 23.01.2024. Unter Berücksichtigung der relevanten Kriterien erstellen wir folgendes

WERTGUTACHTEN

Auftrag:

Auftraggeber: Hauptzollamt Magdeburg Verwertungsstelle Halle
Merseburger Straße 196 Haus 18
06110 Halle

Besichtigungsort: Fa. Wetterau, Halle

Fahrzeug

Art / Fabrikat: LKW / Volkswagen
Typ / Aufbauart: T4 Transporter Pritsche Doka TDI / offener Kasten
Fzg-Ident-Nummer: WV1ZZZ70Z2H125025
Amtl. Kennzeichen: ohne
Erstzulassung: 04.04.2002
Hubraum/Leistung/Motorart: 2461 ccm / 75 kw / Diesel
Farbe / Lack: weiß -
Bereifung / Profil: v. 195/758 R15C 104/102R / 40%
h. 195/758 R15C 104/102R / 60%
Tachometerstand: 400000 km (geschätzt)

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b

Ausstattung

Fzg. ohne Anti-Blockier-System (ABS), Karosserie/Aufbau: Doppelkabine, Außenspiegel konvex, auf großen Bügel, Scheinwerfer H4, Leuchtweitenregelung, Drehzahlmesser, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Festsattel-Scheibenbremse, Bremsscheiben hinten 15" (280 mm x 12 mm), Fahrwerk 15", Stahlfelgen 6x15, Servolenkung, Generator 90 A, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine, Radstand 3320 mm, Antriebsart: Frontantrieb, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe mit Wärmeschutzverglasung, Motor 2,5 Ltr. - 75 kW TDI, Kupplungsbetätigung hydraulisch, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Motor 2,5 Ltr. - 75 kW TDI KAT (ACV), Batterie 80 Ah, Reserverad in Fahrbereifung, Reifen 195/70 R15C 104/102 R, Longlife-Service, Bremsscheiben vorn 15" (280 mm x 24 mm), Bremsscheiben innenbelüftet, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest

Wertbeeinflussende Faktoren

Pritschenboden stark beschädigt, Sitzbezüge und teilweise Polsterung beschädigt, Kilometerstand nicht ermittelbar (lt. Serviceheft 245.016 km im Februar 2011) Standschäden an Reifen und Bremsanlage vorhanden.

Besonderes

Zur Fahrzeugbesichtigung waren keinerlei Fahrzeugpapiere und keine Fahrzeugschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug wurde ebenerdig ohne jegliche Funktionsproben begutachtet.

Zeitwert

Unter Berücksichtigung der äußerlich erkennbaren Mängel, Verbesserungen und aller anderen den Wert beeinflussenden Umstände, ferner unter Berücksichtigung der Marktlage wird der Wert des Fahrzeuges, bezogen auf den 30.01.2024 veranschlagt mit

EUR 450,00 (vierhundertfünfzig) steuerneutral.

Für die Richtigkeit und Objektivität der Feststellungen

Der Sachverständige



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Anlage: Lichtbilder

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 001



Bild Nr. 002

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 009




Bild Nr. 010

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018

Halle, 30.01.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. AP10439-7D

Halle - Delitzscher Straße 17b



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020