

DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Finanzamt Leipzig I
Wilhelm-Liebknecht-Platz 3/4
04105 Leipzig

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Leipzig
Torgauer Str. 235
04347 Leipzig
Telefon 0341 / 25939-0
Fax 0341 / 25939-76
E-Mail leipzig.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:



Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen CL54240 **FIN** WF0GXXGBBGCL54240

Auftraggeber Finanzamt Leipzig I, Wilhelm-Liebknecht-Platz 3/4, 04105 Leipzig
Ihr Auftrag vom 06.03.2024, telefonisch durch Herrn Richter
Besichtigung 06.03.2024 um 10:00 Uhr
Finanzamt Leipzig I, Wilhelm-Liebknecht-Platz 3/4, 04105 Leipzig

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.852,94 EUR	3.395,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Richter. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.03.2024 um 10:00 Uhr durch [redacted] bei Finanzamt Leipzig I, Wilhelm-Liebknecht-Platz 3/4, 04105 Leipzig, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	CL54240
Tag der Erstzulassung	23.10.2012

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbezeichnung	Mondeo Turnier (CA2)(2007->) / Mondeo Turnier 2.0 Trend
Aufbauart	Kombi

HSN / TSN	8566 / AMB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0GXXGBBGCL54240
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Panther-Schwarz Metallic
Lackierung	PNJAB0
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	107 kW / 1999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	145.887

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 16 93 H	Kleber / Krisalp HP3	W / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 16 93 H	Kleber / Krisalp HP3	W / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 16 93 H	Nexen / Winguard Snow 2	W / O	3 mm
rechts	215 / 55 R 16 93 H	Nexen / Winguard Snow 2	W / O	3 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 55 R 16 93 V	Goodyear / Eagle Vector +	A / O	7 mm

W/ Winter; A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Check-Control-System, Dachhimmel Stoff, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fzg. ohne Einstiegschienen, Fzg. ohne Sportsitze, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT, Nebelscheinwerfer, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Stahlfelgen 6,5x16, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Außenspiegel elektr. anklappbar, Business-Paket 1, Dachreling, Fußmatten Teppich, Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder), Metallic-Lackierung, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Winter-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 01 / 2024 bei Kilometerstand 145.735.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Geruchsneutralisation; Innenraumreinigung; Einstieg hinten links verschrammt, smart repair (Bild 26); Sonnenblende Spiegel gebrochen, erneuern (Bild 28); Rückleuchten Heckklappe undicht, erneuern (Bild 19, 20, 21); Heckklappenunterteil verschrammt, erneuern (Bild 16, 18); Kühlergrill gebrochen, erneuern (Bild 11, 12, 13); Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24, 25); Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22); Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 15); Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 15); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13); Heckklappe Lackierung oberhalb, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17); Dachrahmen links Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 27); Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.