Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Gemeindevorstand der Gemeinde Lützelbach 64750 Lützelbach

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1J0413626/A

(3) **15.04.2024 13:43**

(2) Amti. Kennzeichen	SO. KFZ (04-1200)	(1)	rzg-ident-i	NT.	V	DB330	11/15201096
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)		Messwerte: Betriebsbremse				Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	DAIMLER-BENZ (0009)	Achse	e links	rechts		links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	LAF1113B (000-000)		[daN]	[daN]		[daN]	[daN]
Erstzulassung	07/1986	1	875	916	block.		
(4) Stand des Wegstreckenzählers	24.566	2	805	945	block.	515	930 block.
Zul. Gesamtmasse	8990 kg	Abbremsung BBA: 39 %			Abbremsung FBA: 16 %		
letzte Hauptuntersuchung vom	02/2024						
(3) Prüfort	Wörth, 0890-04/0890-04						
Version Systemdaten-Anwendung	4.25						

Era Ident Nr

(7) HU-Untersuchungsergebnis: erhebliche Mängel

Prüfplakette wurde nicht zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA) vom 15.04.2024, Kontrollnummer: BY-7-07-0440-13

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

*6.1.2a Abgasanlage, Abgasrohr hinten beschädigt mehrfach (EM)

*6.1.2a Abgasanlage, Abgasrohr hinten undicht mehrfach (EM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben. Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

* Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)

* Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)

* Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Differential hinten Dichtung schwitzt - Zustand henbachten (HW)

* Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Getriebe Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)

Die Nachprüfung der Beseitigung aller Mängel kann bis spätestens **15.05.2024** erfolgen. Bitte legen Sie dafür diesen Untersuchungsbericht wieder vor.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.





Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Gemeindevorstand der Gemeinde Lützelbach 64750 Lützelbach



Sicherheitsprüfung nach §29 StVZO Nr. 1J0413626

15.04.2024 13:43

Amtl. Kennzeichen	D ERB-GL 345	Fzg-Ident-Nr.	/DB3581	1715201096	
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) Hersteller (-Nr) Typ und Ausführung (-Nr) Erstzulassung Stand des Wegstreckenzählers Zul. Gesamtmasse letzte Hauptuntersuchung vom Prüfort Version Systemdaten-Anwendung	SO. KFZ (04-1200) DAIMLER-BENZ (0009) LAF1113B (000-000) 07/1986 24.566 8990 kg 02/2024 Wörth, 0890-04/0890-04 4.25	Messwerte: Betriebsbremse Achse links rechts [daN] [daN] 1 875 916 2 805 945 Abbremsung BBA: 39 %	block.	links [daN]	elibremse rechts [daN] 930 block. g FBA: 16 %

SP-Untersuchungsergebnis: Mängel vorhanden

Prüfmarke wurde nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir haben Ihr Fahrzeug gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §29 und Anlage VIII zur StVZO untersucht.

Sonstige Mängel nach Nr. 2.8 der SP-Richtlinie:

- * Abgasanlage, Abgasrohr hinten beschädigt mehrfach
- * Abgasanlage, Abgasrohr hinten undicht mehrfach

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung gemäß StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor Dichtung schwitzt Zustand beobachten
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Differential hinten Dichtung schwitzt Zustand beobachten
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Getriebe Dichtung schwitzt Zustand beobachten

Eine Nachprüfung der Beseitigung aller Mängel kann bis spätestens 15.05.2024 erfolgen. Bitte legen Sie dabei dem GTÜ-Prüfingenieur dieses Prüfprotokoll wieder vor.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.