

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com



I
Te.
Ti

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN WDB1704351F131627

Auftraggeber	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Ihr Auftrag vom	19.03.2024, per e-Mail durch Frau Antje Wöhrn
Besichtigung	26.03.2024 um 10:30 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		911,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Antje Wöhrn. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.03.2024 um 10:30 Uhr durch Herrn M
..... hahn, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug / Objekt nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür links
- Kotflügel vorne rechts
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Technische Daten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung 17.05.1999

Wartungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	170 / SLK 200
Aufbauart	Cabriolet
HSN / TSN	0710 / 336
Fahrzeug-Ident.-Nr	WDB1704351F131627
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	BERNSTEINROT
Lackierung	Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	100 kW / 1998 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	242.278

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 Y	Point S / Summerstar	S / S	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Hankook / Ventus S1evo2	S / S	5 mm
2 links	245 / 40 ZR 17 96 Y	Maxxis / Victra Sport 5	S / O	7 mm
rechts	245 / 40 ZR 17 96 Y	Maxxis / Victra Sport 5	S / O	7 mm

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Ausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Antriebs-Schlupf-Regelung, Armauflage mit Fach, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Cupholder, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorn 2-fach, Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe, Heizmatik mit Staubfilter und Umluftschalter, Kopfstützen verstellbar vorne (2), Lackierung: Metallic, Lederlenkrad, Nebelscheinwerfer, Paket: AMG-Leichtmetallräder (4-fach), Polster: Leder, Polster: Stoff, Radio: MB Audio 10 CD, Räder: Leichtmetallräder 4fach 7-Loch-Design 7 J x 15, Servolenkung, Sitze: Sportsitze vorn, Sitzheizung: Vordersitze, Variodach, elektrohydraulisch bedienbar, Wegfahrsperrung elektronisch inkl. Infrarot-Funk-Fernbedienung, Windschott, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Innenschalter und Crash-Sensor

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Wird akzeptiert / Zustand / Anschließende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Starterbatterie tiefentladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Fehlermeldung Kühlwasserstand, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21, 22); Außentemperatur fehlerhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 23); Innenraum, Schimmelbildung und Feuchtigkeit, reinigen (Bild 6, 7, 8, 9); Tür links, schließt nicht vollständig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16); Undichtigkeit im Bereich Motor, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24); Heckklappe, Schloss klemmt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Bremsanlage, Standschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 25); Kraftstoffsystem, starke Geruchbildung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Inspektion inkl. Zusatzarbeiten; Motorhaube Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Tür vorne links Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15); Außenspiegel links Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17); Seitenteil hinten links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19); Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20); Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18); Blende A-Säule rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Blende A-Säule links Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Steinschläge im gesamten Frontbereich, dem Fahrzeugalter und der Laufleistung entsprechend, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.