

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, 26125 Oldenburg

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oldenburg
Wilhelmshavener Heerstr. 242
26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 98393-0
Fax 0441 / 98393-11
E-Mail oldenburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN **WDC1641201A082886**

Auftraggeber	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Ihr Auftrag vom	19.03.2024, durch Frau Antje Wöhrn
Besichtigung	26.03.2024 um 11:00 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.310,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Frau Antje Wöhrn. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.03.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn M. ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug weder selbstständig, noch durch eine fremde Spannungsversorgung startfähig. Es konnte nur die Fahrertür geöffnet werden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung 14.02.2006

Fälligkeit HU 08 / 2023

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	ML -Klasse (BM 164)(03.2005->) / ML 280 CDI DPF 4Matic
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0999 / 384
Fahrzeug-Ident.-Nr	WDC1641201A082886
Radstand	2915
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	TRAVERTINBEIGE
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / 693
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	140 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	210.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 45 R 20 108 V	Nokian / WR SUV 4 MFS	W/O	6 mm
rechts	265 / 45 R 20 108 V	Nokian / WR SUV 4 MFS	W/O	6 mm
2 links	265 / 45 R 20 108 V	Nokian / WR SUV 4 MFS	W/O	7 mm
rechts	265 / 45 R 20 108 V	Nokian / WR SUV 4 MFS	W/O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anbauteile Wagenfarbe, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen, Lastenverankerung / Verzurrösen, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parameterlenkung, Radstand 2915 mm, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung, elektronisches Traktionssystem (ETS)

Sonderausstattung

Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Ascher anstelle Ablagefach, Außenspiegel elektr. anklappbar, Chrom-Paket, Dachreling, Fußmatten Gummi, Innenausstattungs-Paket, Metallic-Lackierung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Reserverad als Notrad, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzheizung vorn

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Undichtigkeit im Bereich Motor, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18); Isolierung Spritzwand beschädigt, erneuern (Bild 19); Inspektion inkl. Zusatzarbeiten; Bremsanlage, Standschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17); Tür vorne links, Schloss klemmt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Sensor Einparkhilfe hinten rechts, unlackiert, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13); Kotflügel vorne, links und rechts, Windabweiser, gebrochen, erneuern (Bild 8, 9); Hauptscheinwerfer, matt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15); Innenraum, Schimmelbildung und Feuchtigkeit, reinigen (Bild 7); Heckklappe, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12); Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16); Lackvorbereitung;

Abgeleiteter Zustand / Gebrauchsspuren

Steinschläge im gesamten Frontbereich, dem Fahrzeugalter und der Laufleistung entsprechend, ; Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.