

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW		
Modell	325i, Coupé,		
Amtl. Kennzeichen	██████████	Besichtigungsdatum	27.03.2024
Vorgangsname	15357A4	Farbe	TITANSILBER METALLIC
Anzahl Halter	7	DAT Europa-Code®	01 130 058 005 0002 DE001 4441
Erstzulassung / HU	13.12.2006 /	KBA-Schlüssel	0005/AFM
Laufleistung (abgelesen)	235.904 km	Aufbau	Coupé
VIN	WBAWB31070PU82295	Sitzplätze / Türen	4 / 2
Leistung	160 kW / 218 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 4
Hubraum	2497 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)		

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Minerva	225/35ZR19	88	Y	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0/	6,0 mm/-
Reifen Achse 2	Falken	255/30ZR19	91	Y	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0/	5,0 mm/-

SilverDAT valueExpertPlusPartner

durchgeführt von: Kfz-Meister ██████████



Bezeichnung 15357A4  
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]  
Fahrzeug-Ident.Nr WBAWB31070PU82295

Besichtigungsdatum 27.03.2024  
DAT Europa-Code® 01 130 058 005 0002 DE001 4441  
KBA-Schlüssel 0005/AFM

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armauflage vorn
- > Außenspiegel elektr. verstellbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Blinkleuchten Weiß
- > Bordcomputer
  - Außentemperaturanzeige
- > Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- > Check-Control-System
- > Drehzahlmesser
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Fensterheber elektrisch
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 2-türig
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenkrad (Sport/Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Mittelarmlehne hinten
- > Motor 2,5 Ltr. - 160 kW 24V KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Reifenpannen-Anzeige
- > Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- > Xenon-Scheinwerfer
  - Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

### Sonderausstattung

- > Adaptives Kurvenlicht
- > Audio-Navigationssystem Professional
  - Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- > Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
  - Außenspiegel-Paket, Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar,
  - Außenspiegel heizbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts,
  - Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik,
  - Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- > Fußmatten Velours
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Klimaautomatik erweiterter Umfang
- > Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
  - Multifunktion für Lenkrad

- > Licht- und Regensensor
  - Automatische Fahrlichtschaltung, Scheibenwischer mit Regensensor
- > Metallic-Lackierung
- > Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- > Raucher-Paket
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
  - Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Sitzheizung vorn
- > Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)

### Zusatzausstattung

- > LM-Felgen 19"

durchgeführt von: Kfz-Meister [REDACTED]

Seite 2 von 3

Erstellt mit SilverDAT® von



Bezeichnung	15357A4	Besichtigungsdatum	27.03.2024
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	01 130 058 005 0002 DE001 4441
Fahrzeug-Ident.Nr	WBAWB31070PU82295	KBA-Schlüssel	0005/AFM

### Bemerkungen

Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II waren verfügbar, es wurde 1 Fahrzeugschlüssel vorgelegt. An dem Fahrzeug waren folgende Beschädigungen augenscheinlich ersichtlich: Lackablösung an der vorderen Stoßängerverkleidung, Kühlergitter unten gebrochen, Heckstoßfänger eingedrückt, alle Felgen mit Anfahrtschäden, Fahrertürscheibe defekt, Antriebseinheit undicht, Bremsscheiben rundum korrodiert, Innenraum erheblich verschmutzt, Gebrauchsspuren, Kratzer. Batterie defekt; Motor springt nicht an - Probefahrt, Prüfung der Aggregate und Prüfung auf einer Hebebühne/Grube waren nicht möglich. Bei der stichprobenartig auf den metallischen Karosserieaußenflächen erfolgten Messung der Lackschichtdicken ergab sich kein Hinweis auf eine Nachlackierung. Wir haften nicht für Beschädigungen an dem Fahrzeug, die über den festgestellten, ohne Zerlegungsarbeiten augenscheinlich erkennbaren und hier dokumentierten Umfang hinausgehen! Für etwaige reparierte oder unreparierte Vorschäden sowie für die hier angegebene Laufleistung übernehmen wir keine Gewähr! Die herstellerseitige Serien- und Sonderausstattung wurde über eine FIN-Abfrage ermittelt und nicht in allen Details überprüft. Für hieraus resultierende Abweichungen übernehmen wir keine Gewähr.

