

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	nicht vorhanden	FIN	WAUZZZ8P19B021165
Aktenzeichen	BL 2166-0384/23		
Auftraggeber	Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover		
Ihr Auftrag vom	11.03.2024, per e-Mail		
Besichtigung	20.03.2024 Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover		

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		400,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.03.2024 durch ! Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem sehr stark verschmutztem Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Keine Sommerräder vorhanden!
Keine Nachweise über durchgeführten Zahnriemenwechsel vorhanden!

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	04.05.2009
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	A3/S3 (8P) Lim./SP / A3 Ambition
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / AIF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8P19B021165
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Lavagrau Perleffekt (Z7L)
Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	125 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/C; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	224.518

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufeistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS810	W / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS810	W / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS810	W / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS810	W / O	7 mm

Pannenset

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Sideguard (Kopfairbag), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar, Dekoreinlagen in Aluminium Medial Silber, Dieselpartikelfilter (DPF), Differentialsperre elektrisch (EDS), Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fahrer-Informations-System (FIS), Fahrwerk (Sportfahrwerk), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung (Funk), Fußmatten vorn und hinten in Velours, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter vorne, Grundausstattung A3, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, mit Licht- und Regensensor, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Komfortklimaautomatik (FCKW frei) mit sonnenstandsabhängiger Regelung, Kopfstützen für alle Sitzplätze, Lackierung: Metallic, Leder/Alcantara Ausstattung und Sportsitze vorne, Lederlenkrad (4-Speichen Multifunktionslenkrad), Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, elektrisch, Lenksäule in Höhe und Abstand mechanisch einstellbar, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung, Entfall von Typ und Hubraum, Paket Ablage, Paket Licht, Rad: Tire Mobility System, Radiozubehör: BOSE Sound System, Radiozubehör: iPod-Vorbereitung Audi exclusive, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze vorn elektrisch einstellbar, Sitze, Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze, Fahrersitz höheneinstellbar, Sitzheizung für die Vordersitze, Telefon: Handylvorbereitung (Bluetooth) mit Freisprecheinrichtung für die Mittelarmlehne, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün, Wegfahrsperrung elektrisch, Xenon Plus, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Innenraum, Lenkrad abgegriffen; Innenraum, stark verschmutzt / Schimmelbildung (Bild 5); Innenraum, Sitzbezug Fahrersitz eingerissen (Bild 6); Innenraum, Deckel Mittelkonsole ausgebrochen (Bild 6); Innenraum, Innenverkleidungen zerkratzt; Motorkontrolllampe leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 4); Klimaanlage, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18); HU überfällig; Türdichtung / Kantenschutz VL, beschädigt (Bild 7); Servicearbeiten überfällig; Räder, Reifen überaltert; Bremsanlage, Bremsscheiben Rost / mangelhaftes Tragbild (Bild 8, 9); Karosserie, Umweltschäden (Vogelkot etc.); Stoßfänger vorne, beschädigt / Lackierung zerkratzt (Bild 10); Motorhaube, verformt / eingedellt / Lackierung zerkratzt (Bild 11); Kotflügel links, verformt (Bild 12); Außenspiegel links, Gehäuse beschädigt; Heckklappe, mehrfach eingedellt; Stoßfänger hinten, mehrere Anstöße / Lackierung zerkratzt (Bild 13); Seitenteil rechts, Lackierung zerkratzt (Bild 14, 15); Tür hinten rechts, Lackierung zerkratzt (Bild 15, 16); Tür vorne rechts, Lackierung zerkratzt (Bild 16); Schweller rechts, eingedrückt (Bild 17); Kotflügel rechts, Lackierung zerkratzt.

Fehlende Teile

Radio

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.