

Vollkasko-Gutachten (Kaskoschaden)

Auftrag durch: TBR Technische Betriebe Remscheid	Auftrag vom: 12.03.2024
Fahrzeughalter und Versicherungsnehmer: Stadt Remscheid TBR Nordstraße 48 42853 Remscheid	Versicherung: unbekannt Telefon/E-Mail: Versicherungsschein-Nr.: Schaden-Nr.
Kennzeichen: RS-TB 536	Werkstatt:
Ereignis vom / Ort: unbekannt	Besichtigungsdatum / Ort: 12.03.2024 / Remscheid, Nordstr. 48
Besichtigung durch: Herrn Delan	bei der Besichtigung anwesend: Werkstattmeister

Zusammenfassung (Totalschaden)

Reparaturkosten ohne MwSt.	8.341,41 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	1.584,87 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	9.926,28 €

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)	6.000,00 €
Restwert (inkl. 19% MwSt.)	1.550,00 €

Höhe der Selbstbeteiligung : dem Unterzeichner unbekannt

Fahrzeugzustand : Fahrzeug ist nicht fahrfähig
Notreparatur : nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich
Art der Abrechnung : Totalschaden(Wiederbeschaffungswert - Restwert)

Dieses Gutachten umfasst: 13 Seiten
6 Bilder
Anhang: -

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen RS-TB 536		(produziert für Deutschland)			
Fahrzeugart PKW		Aufbau Limousine			
Fabrikat Ford		Typ und Ausführung Fiesta (CCN)(2012->) Ambiente			
Fahrzeugidentnummer WF0DXXGAKDFY70786		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 8566/AOO	EDV-Abruf-Code 012851250020004DE00C	Bauzeit 01.06.2015	
Motorart Otto R 4 Zyl. 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT		Katalysator bzw. Schadstoffklasse EU6		Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Frontantrieb / Manuell 5-Gang		Leistung 44 kW		Hubraum 1.242 ccm	
Erste Zulassung 05.08.2015	Letzte Zulassung 05.08.2015	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.051 / 1.530		Anzahl Türen 5	Anzahl Plätze 5
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
1. Achse		175/65R14 82T M+S		5,0 - - 5,0	
2. Achse		175/65R14 82T M+S		6,0 - - 6,0	
Anz. Vorbesitzer 0	nächste HU 08.2024	Tacho abgelesen 77.514 km			
Allgemeinzustand gut		Farbe Frost-Weiß			
Bemerkung					
Serien-Ausstattung					
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrers., Antischlupfregelung (ASR) + ABS, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Batterie 43 Ah, Blinkleuchte in Außensp. integriert, Dachspoiler Wagenfarbe, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, ESP (Notbrems-Assistent, Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)), Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Notbrems-Assistent, Fensterh. elektr. vorn, Generator 120 A, Getränkehalter vorn, Getriebe 5-Gang - Typ: IB5, Gurtstraffer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS) (Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag v.u.h., Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Gurtstraffer), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Knieairbag Fahrers., Kopf-Schulter-Airbag v.u.h., Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverst., Mittelkonsole, Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT, Reifen 175/65 R14 ..T, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rücksitz geteilt / klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektr., Stahlfelgen 5,5x14, Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Trommelbremse hinten, Verglasung getönt, Wärmeschutzvergl., Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung, Zusatzheizung					
Sonderausstattung					
Fzg. ohne Active City Stop, Fzg. ohne heizbare Windschutzscheibe, Heckl. LED, 5-türig, Scheibenw. mit Intervallschaltung, regulierbar, Sonderlackierung Frost-Weiß, Zentralverriegelung mit FB					

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 12.03.2024 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Zustand des Boots bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Das Fahrzeug ist nicht fahrfähig.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug befindet sich ein behobener Vorschaden an der Frontverkleidung.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Schadenhergang

Über den genauen Schadenhergang ist dem Unterzeichner nichts bekannt.

Schadenbeschreibung

Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:

Tür h.l., Türaussengriff h.l., Aussenblech Seitenwand l., Stossfänger h., Halter Stossfänger l., Hinterachse, Halter Hinterachse l., Halter Hinterachse r., Rep.-satz Radlager (mit Radnabe) l., Stossdämpfer h.l., Feder h.l., Bremsträger l., Satz Bremsbacken, Bremstrommel l., Reifen - 175/65r14 82 t, Stahlfelge h.l. beschädigt - erneuern.

Der detaillierte Reparaturweg ist der Reparaturkostenkalkulation zu entnehmen.

Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Reparaturkosten-Kalkulation

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Ford	Amtliches Kennzeichen	RS-TB 536
Haupttyp:	Fiesta (CCN)(2012->)	Erstzulassung:	05.08.2015
Untertyp:	Ambiente	Letzte Zulassung	05.08.2015
VIN:	WF0DXXGAKDFY70786	Nächste	08.2024
DAT Europa-Code@:	01 285 125 002 0004	Hauptuntersuchung	
KBA-Schlüssel:	8566/AOO	Laufleistung laut Tacho:	77.514 km
Motor:	Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT	Fahrzeugfarbe:	Frost-Weiß
Karosserie:	Karosserie: 5-türig	Farbcode:	PN3GZ0
Getriebe:	Getriebe 5-Gang - Typ: IB5		
Bauzeit	5460		

Halter

Stadt Remscheid TBR
Nordstr. 48
42853 Remscheid

Deutschland

Serienausstattung

37009 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	26701 Knieairbag Fahrerseite
26909 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26807 Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	69510 Lenksäule (Lenkrad)höhen-/längsverstellbar
70301 Antischlupfregelung (ASR)+ ABS	27000 Mittelkonsole
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	81495 Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT
72101 Batterie 43 Ah	54308 Reifen 175/65 R14 ..T
18207 Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	68802 Reifen-Reparaturkit
21003 Dachspoiler Wagenfarbe	25903 Reifendruck-Kontrollsystem
25300 Drehzahlmesser	33603 Rücksitz geteilt / klappbar
40307 Elektr. Bremskraftverteilung	77224 Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	19400 Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
70603 Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	26903 Seitenairbag vorn
40801 Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent	69802 Servolenkung elektrisch
35001 Fensterheber elektrisch vorn	43503 Stahlfelgen 5,5x14
74208 Generator 120 A	21513 Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
75099 Getriebe 5-Gang - Typ: IB5	21300 Stoßfänger Wagenfarbe
39003 Getränkehalter vorn	18904 Tagfahrlicht
37300 Gurtstraffer	40606 Trommelbremse hinten
29108 Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	22000 Verglasung getönt
37203 Intelligent Protection System (IPS)	38106 Wegfahrsperrung (elektronisch)
39307 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	22300 Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

00841 Fzg. ohne Fahrassistenten-System: Active City Stop	19009 Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
00733 Fzg. ohne heizbare Windschutzscheibe	11286 Sonderlackierung Frost-Weiß
18802 Heckleuchten LED	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung
10005 Karosserie: 5-türig	

Zusatzausstattungen

Reifen: 175/65R14 82 T

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile

Preisdatum 04.03.2024

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	24111	1692503	TUER H.L.	1	808,34	808,34
E	27011	1767138	TUERAUSSENGRIFF H.L.	1	22,90	22,90
E	53111	1553690	AUSSENBLECH SEITENWAND L.	1	934,69	934,69
E		2053958	KLEBESATZ SEITENSCHIBE	1	41,12	41,12
E	57008	(1553563	STOSSFAENGER H.	1	529,61	529,61
E	57311	1798171	HALTER STOSSFAENGER L.	1	22,81	22,81
E	70500	5212628	HINTERACHSE	1	381,03	381,03
E	70671	1678469	HALTER HINTERACHSE L.	1	35,72	35,72
E	70672	1678468	HALTER HINTERACHSE R.	1	33,33	33,33
E	72241	2126980	REP.-SATZ RADLAGER (MIT RADNABE)L.	1	126,22	126,22
E	74101	(2101620	STOSSDAEMPFER H.L.	1	179,60	179,60
E	74321	(1766936	FEDER H.L.	1	120,60	120,60
E	75121	1846627	BREMSTRAEGER L.	1	35,79	35,79
E	75190	1802623	SATZ BREMSBACKEN	1	70,77	70,77
E	75411	5214583	BREMSTROMMEL L.	1	124,69	124,69
E	76021	175/65R14	REIFEN - 175/65R14 82 T	1	57,00	57,00
E	76041	1881868	STAHLFELGE H.L.	1	67,27	67,27

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Arbeitsart	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
E	24111	44 414 4	TUER H.L. ERN. UMFASST: TUER H.L. KPL. A+E, TUERAUSSENGRIFF H.L.	K		1,90	157,00	298,30
E	53111	44 503 0	SEITENWAND BIS MITTE HINTERE TUER L. AUSWECHSELN UMFASST: TUER H.L. KPL. A+E	K		12,40	157,00	1.946,80
E		43 447 4	STOSSF.-ABDECKUNG H. ERN. (STOSSFAENGER ABGEBAUT) UMFASST: HALTER STOSSFAENGER L.	M		0,30	155,00	46,50
A		43 447 5	ZUSATZARBEIT STOSSF.-ABDECKUNG H. ERN. (FZG. MIT EINPARKHILFE)	M		0,40	155,00	62,00
E	70500	15 213 6	HINTERACHSTRAEGER ERN. UMFASST: REP.-SATZ RADLAGER (MIT RADNABE)L., BREMSTRAEGER L., BREMSTROMMEL L., HALTER HINTERACHSE L., HALTER HINTERACHSE R.	M		0,50	155,00	77,50
A		15 213 0	HINTERACHSTRAEGER A+E UMFASST: REP.-SATZ RADLAGER (MIT RADNABE)L., FEDER H.L., BREMSTROMMEL L.	M		2,00	155,00	310,00
E	74101	ARBEITS- AUFWAND	STOSSDAEMPFER H.L. A+E/ERN. (HINTERACHSE AUSGEBAUT)	M		0,10	155,00	15,50
E	75190	12 285 4	SATZ BREMSBACKEN H. A+E/ERN. (BREMSTROMMELN AUSGEBAUT) UMFASST: BREMSTROMMEL L.	M		0,40	155,00	62,00
E	76021	11 254 4	REIFEN ODER FELGE H.L. AUSWECHSELN (RAD ABGEBAUT)	M		0,20	155,00	31,00

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	Materialkosten(40,00)	Gesamtpreis
		ARBEITS-AUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	1,70	317,05	126,82	443,87
		ARBEITS-AUFWAND	FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)	0,30	55,95	22,38	78,33
		ARBEITS-AUFWAND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE	0,30	55,95	22,38	78,33
4	24111	NEUTEIL-M	TUER H.L. KPL. (TEIL AUSGEBAUT)	1,40	261,10	104,44	365,54
4	53111	NEUTEIL-S	SEITENWAND L.	1,90	354,35	141,74	496,09

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	Gesamtpreis	3.591,49
+ 10,00% Teile-Aufschlag		359,15
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial		79,01
Gesamtsumme		4.029,65

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie	14,30	157,00	2.245,10
Mechanik	3,90	155,00	604,50
Summe aller Arbeitslöhne	18,20		2.849,60

Summenblock Lackierung

Lohn		Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn		5,60	186,50	1.044,40
Material				Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (40,00% von 1044,40)				417,76
Summe Lackierung				Gesamtpreis
Summe Lohn				1.044,40
Summe Material				417,76
Summe Lackierung				1.462,16

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	4.029,65
Summe Arbeitslöhne	2.849,60
Summe Lackierung	1.462,16
Reparaturkosten netto	8.341,41
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.584,87
Reparaturkosten brutto	9.926,28

Alle Beträge in EUR SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen DAT System / SD3 CalculateExpert

#=Richtzeit: (noch)keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

√=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

=Steuernutral Position

+neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte
Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar) 6.000,00 €

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge auf Grund des Fahrzeugalters nicht im seriösen Kfz-Handel erhältlich. Berücksichtigt wurde daher der für derartige Fahrzeuge maßgebende sogenannte Privatmarkt. Angaben zur Höhe der Mehrwertsteuer können daher nicht gemacht werden, da für derartige Fahrzeuge in der Regel keine gesonderte Umsatzsteuerausweisung erfolgt.

Abzüge im Kaskofall keine

Auf Grund des Erstzulassungsdatums bzw. des guten Pflege- und Erhaltungszustandes sind Abzüge NfA gemäß Paragr. 13 Abs. 5 AKB nicht gerechtfertigt.

Restwert (inkl. evtl. anfallender 19 % MwSt.) 1.550,00 €

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Nach der Rechtsprechung des BGH's hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Es empfiehlt sich, vor Veräußerung des Fahrzeuges Rücksprache mit der Versicherung zu nehmen.

Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen 14 Tage an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen. In Höhe des angegebenen Wertes liegt ein Angebot vor:

Sascha Automobile
42289 Wuppertal
WinValue-Objektnr.: 2763128
WinValue-Telefon: 02941 96 66 911
WinValue-Kontakt: www.winvalue.de/aws/h2d8nx **1.550,00 €**

ATM Autoverwertung Auto-Teile Markt GmbH
50389 Wesseling Berzdorf
WinValue-Objektnr.: 2763128
WinValue-Telefon: 02941 96 66 911
WinValue-Kontakt: www.winvalue.de/aws/e25law **565,00 €**

Automobile Halil
42287 Wuppertal
WinValue-Objektnr.: 2763128
WinValue-Telefon: 02941 96 66 911
WinValue-Kontakt: www.winvalue.de/aws/fbgi4s **365,00 €**

Kasko-Totalschaden

Aus dem Kostenvergleich Wiederbeschaffung/Reparaturkosten geht hervor, dass die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert überschreiten. Aus technisch-wirtschaftlicher Sicht liegt ein Totalschaden vor.

Die Reparaturdurchführung kann nicht empfohlen werden.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung kaskomäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Wermelskirchen, 22.03.2024

Dipl.-Ing.(FH) Thorsten Pohl

Fotodokumentation



© Ingenieurbüro Thorsten Pohl

12.03.2024

Foto 1: Übersichtsansicht von vorne



© Ingenieurbüro Thorsten Pohl

12.03.2024

Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



Foto 3: Beschädigung linke Fahrzeugseite



Foto 4: Beschädigung linke Fahrzeugseite

Fotodokumentation



Foto 5: Beschädigung linke Fahrzeugseite



Foto 6: Beschädigung linke Fahrzeugseite