

Ing.-Büro Simon & Frauendorf, Adam-Gottschalk-Straße 4, 99085 Erfurt

Thüringer Landesamt für Finanzen
Referat A 6 | Fiskalerbschaften
Steigerstraße 24
99096 Erfurt

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Händlerverkaufswert
Auftragsnummer	24040113FS
Auftrag vom / durch	21.03.2024 / Auftraggeber
Fahrzeughalter	Thüringer Landesamt für Finanzen Referat A 6 Fiskalerbschaften
Sachverständiger	Holger Frauendorf
Besichtigungsdatum	02.04.2024 15:00 Uhr

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **03.04.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

600,00 €

Anhang:
3 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart:
Bewertungsdatum 03.04.2024
Erfurt, den 03.04.2024
Holger Frauendorf



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Lada
Typ / Untertyp	Niva / Basis
KBA-Nummer	1113/000
Fahrzeug-Ident-Nummer	XTA21214061827909 identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 2
Erste / Letzte Zulassung	21.03.2007 / 28.02.2017
Hubraum / Leistung	1.690 cm ³ / 60 kW (82 PS)
Motor	Motor 1,7 Ltr. - 60 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Türen / Sitze	3 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.285 / 1.610 kg
Länge / Breite / Höhe	3.720 / 1.680 / 1.640 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	1
Anzahl Halter	2
nächste HU	09/2023
Laufleistung abgelesen	14.634 km
Laufleistungskommentar	lt. Kombiinstrument deutlich unterdurchschnittliche Laufleistung
Farbe	grün
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich
Karosseriezustand	unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht verkehrssicher
Reparierte Vorschäden	keine festgestellt
Nichtreparierte Vorschäden	Frist Hauptuntersuchung abgelaufen ; keine Servicenachweise vorliegend ; Tür links und rechts im unteren Bereich erheblich durchgerostet ; Andockschaden Stoßstange vorn links ; Radhausschale vorn links ausgerissen ; Bodengruppe mit teils deutlicher Korrosion an Achsteilen, Längsträgern usw. ; Motor und Kühlwassersystem mit Undichtigkeiten ; Fahrzeuginnenraum mit deutlichen Tierhaaranhaftungen ; Befestigung Beifahrersitz beschädigt ; Schalthebel Knauf abgerissen ; Fahrzeugaußenhaut mit teils deutlicher Moosanhafung ; diverse Gebrauchsspuren, in Form von Kratzspuren und Eindellungen
Sonstiges	2 Fahrzeugschlüssel vorliegend (1 x Fahrzeugschlüssel und 1 x Zündschlüssel) ; Kopien der Zulassungsbescheinigungen Teil I und II lagen vor ; Motorlauf nach Fremdstart o.B. ; lt. Kombiinstrument deutlich unterdurchschnittliche Laufleistung ; Bremsscheiben der Vorderachse, Bremsschläuche und Bremsleitungen augenscheinlich erneuert ; max. gemessene Lackschichtdicke: 139 Mikrometer (im Bereich der Seitenwand hinten rechts)

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Nortenha	175/80 R16 98Q 4x4 AT1
2	Nortenha	175/80 R16 98Q 4x4 AT1
Ersatzrad	Nortenha	175/80 R16 98Q 4x4 AT1
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
8	8
9	9
9	

SERIENAUSSTATTUNG

4-Sitzer, Antriebsart: Allradantrieb permanent, Drehzahlmesser, Frontscheibe Verbundglas, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenkotflügel vorn, Karosserie: 3-türig, Katalysator geregelt, Motor 1,7 Ltr. - 60 kW KAT, Radstand 2200 mm, Reserverad in Fahrbereifung, Rücksitzbank klappbar, Servolenkung, Wegfahrsperr

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung