

Kraftfahrwesen

BFV69

28.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Mazda3 2.2 SKYACTIV-D 150 Sports-Line		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5980	Erstzulassung:	21.02.2017
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	119122
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 2191 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	7118 / AGM00013
Herstellerfarbbezeichnung:	Matrixgrau Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	fällig
Bereifung: (Größe)	205/60R16 92H M+S DOT 4120 und 1022	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	127 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS) besteht aus: Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) besteht aus: Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sound-System BOSE besteht aus: Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Touring-Paket besteht aus: Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Einparkhilfe hinten, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM), Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Metallic-Lackierung
- Sommerreifen auf Original Alufelgen in 215 /45R18 89W DOT2916 mit 6/6/3/3 Profiltiefe beiliegend.

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Heckklappe mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.
- Kotflügel links und rechts mit Dellen / Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.
- Tür hinten rechts und Dachhaut mit Dellen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- MIL, ESP, Kollisionswarner, RDKS, Wartungsleuchte signalisieren momentan Fehlfunktionen.
- Momentan liegt ein Unfallschaden (Aufrollschaden) vorn u. A. am Stoßfänger vor, Kostenvoranschlag zur Behebung liegt vor.
- Doppelter reparierter Vorschaden an Seitenteil / Schweller / B-Säule und Tür hinten rechts aus 2018 und 2020.
- Inspektion fällig.
- Beiliegende Sommerreifen teilweise mit irreparablen Schnittverletzungen / Beschädigungen.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Rückbauschäden (wie z.B.: Löcher/Einbauten/Verkabelung/Fehlteile) im Bereich des Laderaumes und des Fahrgastraumes, insb. der Mittelkonsole, des Armaturenbrettes und des Handschuhfaches.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit, nicht betriebs- und verkehrssicher aber roll- und rangierfähig.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen u. Ä. am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 21.12.2022 bei 100550 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

4.925 €

i. Worten:

viertausendneunhundertfünfundzwanzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstr. 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Runde // Herr Lukas
Telefon: / E-Mail:	040 67571-111 // -515

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.