

Kraftfahrwesen

BFV65

20.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Astra 1.7 CDTI Edition !!!Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger!!!		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-9187	Erstzulassung:	06.05.2014
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	110948
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1686 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / ASS024188
Herstellerefarbbezeichnung:	Azur Blau (M2)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	215/60R16 95V M+S AS (DOT0221)	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/7/7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	Vollwertig Stahlfelge	CO2-Emission:	105 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz außen
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) besteht aus: Audio-bedieneung am Lenkrad, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedien-ung

Sonderausstattung:

- Audiosystem CD 600
- Cargo-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket
- Klimaautomatik
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **Aufgrund langer Standzeit im Freien und Feuchtigkeitseintritt sind Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelbildung im Innenraum und ggf. Funktionseinschränkungen / Standschäden vorhanden. Das Fahrzeug wird ausdrücklich als Bastlerfahrzeug / Ersatzteilträger angeboten.**
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile rundum mit diversen Kratzern / Dellen / Lackschäden / Beschädigungen.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen / beschädigten Anbauteilen.
- Türeinstiege vorn links und rechts stark verkratzt / verbeult / beschädigt.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege, Türdichtungen und Ladekanten mit Beschädigungen / Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Radzierblenden teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum verschlissen / verschimmelt / verschmutzt / verkratzt / beschädigt.
- Dachhimmel vorn links beschädigt.
- Tierspuren im Motorraum.
- Batterie tiefenentladen / defekt.
- Innenspiegelglas angelaufen / beschädigt.

- Vogelkothaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren, Beschädigungen und Schimmelbefall wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Instandgesetzter Vorschaden am hinteren Stoßfänger (12.2015 / 1222,83 €)
- Batterie durch Standzeit tiefenentladen / beschädigt / defekt.
- Aufgrund der Standzeit sind Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Herstellerbedingt auffällige Farbunterschiede und Spaltmaßabweichungen zwischen Kunststoff- und Karosserieteilen.
- Letzter Service wurde in 05.2023 bei 107837 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

2.075 €

i. Worten:

zweitausendfünfundsiebzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg
Ansprechpartner:	Herr Hespers-Meschter
Telefon: / E-Mail:	0441/8009 - 1374 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.