

Kraftfahrwesen

BFV69

23.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenGolf VII 2.0 TDI Comfortline BMT		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-8308	Erstzulassung:	20.11.2013
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	125787
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BJJ00106
Herstellerfarbbezeichnung:	Tungsten Silver Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16 91H M+S DOT 3517	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/4/4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	119 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten besteht aus: Außenspiegel mit autom. Ab-senkfunktion, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungs-getriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI besteht aus: Rußpartikelfilter
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn besteht aus: Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity, Multimediabuchse AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Sommerreifen auf VW-LM Felgen mit 205/55R16 91V DOT0322 mit 6/6/7/7 mm Profiltiefe beiliegend.
- Zusatzheizung (Standheizung) besteht aus: 1x Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung, Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Felgen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen / Korrosion.
- Heckklappe mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Seitenwand / Radlauf hinten links und rechts teilweise mit Kratzern / Dellen / Beschädigungen.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Beschädigungen / Lackschäden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Inspektion fällig.
- **Schaden an der Wählhebelmechanik. Laut Aussage der Werkstatt ist mit Kosten in Höhe von ca. 1785€ zur Behebung des Mangels zu rechnen.**
- Letzter Service wurde am 08.02.2022 bei 102212 km durchgeführt.
- Standheizung zeitweise mit Funktionseinschränkungen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Rückbauschäden (wie z.B.: Löcher/Einbauten/Verkabelung/Fehlteile) im Bereich des Laderaumes und des Fahrgastraumes, insb. der Mittelkonsole, des Armaturenbrettes und des Handschuhfaches.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Brems scheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen u.Ä. am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Antennenstab Ausführung falsch.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

4990 €

i. Worten:

viertausendneunhundertneunzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstr. 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Kempken // Herr Lukas
Telefon: / E-Mail:	040 67571-111 // -515

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.