

Kraftfahrwesen

BFV29

18.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für LKW

Verkaufsbezeichnung:	MULTICAR M26 "Champion" Allrad Pritsche inkl. Ladekran, Schneeschild, Kehrmaschine und Anhänger (DD-FM52)		
Amtl. Kennzeichen:	DD-FM53	Erstzulassung:	19.01.2001
Fahrzeugart:	LKW KIPPER OFF.KASTEN M. LADEGERAET	Gesamtfahrleistung (Km):	50486
Klimatisierung:	nein	Leistung: / Hubraum:	78 kW / 2800 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	7806 / 01500000
Herstellerfarbbezeichnung:	grau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	0621
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	SKL:S2,GKL:G1
Anzahl der Türen:	2	HU:	12.2024
Bereifung: (Größe)	195R14C 106/104Q	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	VL9/VR8/HL&HR7-7/R12	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	-

Serienausstattung:

- Dreiseitenkipperaufbau
- Heckhydraulik
- Hydraulikanlage (Ein- bzw. 3-Kreis)
- Kippermodul
- Winterbereifung
- 4x4 Allradantrieb
- Servolenkung

Sonderausstattung:

- Anbau- Kombileuchten
- Anhängerkupplung für Ringöse
- Ladekran HIAB mit Schaufel
- Rundumkennleuchte
- Sicherheitskennzeichnung
- Vorbau- Schnellwechselsystem (Kugelwechselsystem)

Zusatzgeräte

- Anhänger GOTHA MK 24.27x15 (amtl. Kennzeichen DD-FM52, Länge 4130, Breite 1580 mm, Höhe 1200 mm, Leermasse 720 kg, zul. Gesamtmasse 2400 kg, Bereifung 205/60R14 88H- vorn 7-7 mm, hinten 7-7 mm, Reserverad 8 mm) HU 10.2024
- Anbaugeräte mit starken Nutzungsspuren (Rost, Kratzer und Lackbeschädigungen)
- Anbaugeräte wurden nicht auf Funktion geprüft, daher werden sie als defekt angeboten
- Kehrmaschine KIF mit Seitenbesen ohne Typenschild (Breite 1500 mm, Bj. 2000) und zwei Zusatzbürsten, Bürstensatz verschließen
- Schneeschild Gmeiner ohne Typenschild (Breite 2000 mm, Höhe 680 mm, Bj. 2000 geschätzt),

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug inkl. Anbauteilen und Anhänger weist dem Alter, der Nutzung und der Laufleistung entsprechende deutliche Gebrauchsspuren und Verschleißmerkmale auf. Es konnten u. a. folgende Beschädigungen/ Mängel erkannt und bei der Preisfestlegung berücksichtigt werden:

- Lehnenpolster vorn links aufgerissen
- Frontscheibe am Rand milchig
- Fahrerhaus/ Türen partieller Rost
- Türkante vorn links geknickt
- Hauptuntersuchung fällig
- Türscharniere vorn links überdehnt/ eingerissen
- Ölwechsel und große Inspektion fällig
- Drehzahlmesser defekt
- Bremsanlage korrodiert- Standzeitfolgen
- Pritschenboden verschlissen
- Motor ölfeucht
- Stabilisierung Hinterachse ausgeschlagen
- Regelstange am Bremskraftregler für Hinterachse fehlt/ abgerostet
- Zahnriemenwechsel fällig
- Schneeschild Gmeiner: Korrosion, Aufnahmeplatte teilweise nachgeschweißt und Verstärkung angebracht

- Kehrmachine mit Seitenbesen: Korrosion, Hydraulikschläuche gealtert, Rahmen/ Kasten/ Aufbau teilweise provisorisch nachgeschweißt
- 06/2013 Erneuerung Rücklicht nach Unfall
- Anhänger: Bereifung 205/60R14 88H- vorn 7-7, hinten 7-7, R8; Ladeboden verschlissen, Rahmen/ Aufbau korrodiert, Bremsanlage korrodiert/ Standzeitfolgen, Hauptuntersuchung fällig 10/2024

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Betriebstunden lt. Anzeige (bH): 2967
- Fahrzeugstandort Pirna, genaue Anschrift auf Anfrage
-

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

9.900 €

i. Worten:

neuntausendneunhundert Euro

Standort:	Dresden August-Bebel-Str. 19 01099 Dresden
Ansprechpartner:	Frau Lorenz- Edelmann
Telefon: / E-Mail:	0351/4694121 / Grit.Lorenz@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.