

Ing.-Büro Blum & Lesemann GmbH & Co. KG | 32657 Lemgo

Stadt Detmold
Der Bürgermeister
Marktplatz 5
32756 Detmold

Lemgo, den 19.03.2024

Bewertung-Nr.:

FB24FG0538

Bei Rückfragen bitte angeben!

Bewertung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir Ihnen die in Auftrag gegebene Fahrzeugbewertung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ing.-Büro Blum & Lesemann GmbH & Co. KG

Ing.-Büro Blum & Lesemann GmbH & Co. KG | 32657 Lemgo

Stadt Detmold Der Bürgermeister
Marktplatz 5

32756 Detmold

Lemgo, den 19.03.2024

Fahrzeugbewertung

FB24FG0538

Bei Rückfragen bitte angeben!
Sachverständiger: Fabian Goltermann

Betrifft

BEWERTUNG

Fahrzeughalter:

Stadt Detmold Der Bürgermeister
Marktplatz 5, 32756 Detmold

Amtliches Kennzeichen:

Zusammenfassung der Bewertung

Händlereinkaufswert inkl. MwSt.
(enthält 19 % MwSt. 3.760,08 EUR)

23.550,00 EUR

Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugart:	Zugmaschine
Aufbau:	Winterdienstfahrzeug
Fabrikat:	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp:	Unimog 405/12 U400
KBA-Nummer:	0710/AAA
Fzg.Ident.-Nummer:	WDB4051031V214288
Erstzulassung:	21.08.2007
Letzte Zulassung:	21.08.2007

Motorart	Diesel
Leistung in kW:	130 kw
Hubraum in ccm:	4249 ccm
Anzahl der Türen:	2
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 2
Anzahl der Plätze:	2
Anzahl der Vorbesitzer:	0
Nächste HU:	05.2024
Nächste SP:	11.2024
Laufleistung in km abgelesen:	65335 km
Betriebsstunden:	6225

Leermasse in kg:	6390 kg
Gesamtmasse in kg:	11990 kg
Maße:	5100 / 2200 / 5100

Bereifung:	v.l.	10,0 mm 365/80 R 20 MPT 152K	Continental M+S
	v.r.	10,0 mm 365/80 R 20 MPT 152K	Continental M+S
	h.r.	12,0 mm 365/80 R 20 MPT 152K	Continental M+S
	h.l.	12,0 mm 365/80 R 20 MPT 152K	Continental M+S

Farbe / Lackart	2603 (tieforange) Uni
-----------------	--------------------------

Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

Motor - 900916, Getriebe - 718840,
DIFFERENTIALSPERRE VORN,
ANHÄNGERBREMSEANLAGE ZWEILEITUNG (EG),
KÜHLERSCHUTZGITTER HINTER BEIDEN KÜHLERN,
SEITENUNTERFAHRSCHEUTZ, AUSPUFF NACH OBEN,
FRONTANBAUPLATTE DIN76060 TYP B,
DAUERSTROMSTECKDOSE 12 V,
ABS-ANHÄNGERSTECKDOSE, ANHÄNGERSTECKDOSE
12 V (13-POLIG), STECKDOSE FÜR FREMDSTART,
STECKDOSE VORN 24 V (7-POLIG), ANTENNE,
RADIOKONSOLE UND 2 LAUTSPRECHER,
HOCHSTELLVORRICHTUNG FÜR FAHRERHAUS,
HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB MIT
VERSTELLMOTOR, ZWEIKREIS-HYDRAULIKANLAGE
MIT EHS, HYDRAULIKANLAGE 4-ZELLIG, ZUSÄTZLICHE
DRUCKLEITUNG HINTEN (2. KREIS), SEPARATE
RÜCKLAUFLEITUNG, SCHNEEPFLUGENTLASTUNG,
HYDR. STECKERANSCHLUSS VORN 4FACH,
DRUCKLEITUNG VORN 2. KREIS,
ZUSATZSCHEINWERFER,
MOTORZAPFWELLENANTRIEB 1000/MIN,
ZAPFWELLENDREHZAHLBEGRENZUNG AUF 540 1/MIN,
ANHÄNGERKUPPLUNG MIT GROSSEM MAUL,
RINGFEDER, SCHEIBENRÄDER 11-20 SDC, FAHRER
UND BEIFAHRE KOFORTSCHWINGSITZ,
LUFTGEFEDERT, MIT INTEGRIERTEN
SICHERHEITSGURTEN, WARNSTREIFEN ROT/WEISS,
RETROREFLEKTIEREND, RUNDUMKENNLEUCHTEN
GELB, ARBEITSSCHEINWERFER, SALZSTREUER
SCHMIDT STRATOS S27-21 VCLN BAUJAHR 2004 MIT
2.7M³

Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

1. Auftrag

Wir erhielten von der Stadt Detmold, Frau Linnenbrink, am 11.03.2024 den Auftrag, eine Bewertung des Fahrzeuges Mercedes-Benz Unimog 405/12 zu erstellen. Die Beauftragung erfolgte telefonisch. Zu ermitteln ist der Händlereinkaufswert des Fahrzeuges, bezogen auf das Besichtigungsdatum.

2. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen, Herrn Goltermann, am 12.03.2024 um 09:30 Uhr.

3. Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab die Übereinstimmung der Fahrzeug-Ident.-Nummer in den vorgelegten Kfz.-Papieren mit der am Fahrzeug befindlichen Nummer.

Dieser Bewertung sind zur Dokumentation 34 Lichtbilder beigelegt.

4. Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug wurde im Jahre 2022 technisch überarbeitet mit Investitionen von etwa 30.000€. Hierbei wurden unter anderem der Großteil der Hydraulikleitungen erneuert und der Wasserkühler mit Schläuchen erneuert.

reparierte Vorschäden

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Den Angaben des Fahrzeughalters nach sind keine behobenen Vorschäden bekannt. Augenscheinlich und ohne weitere technische Hilfsmittel konnten keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

unreparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist die dem Alter und dem Einsatzzweck entsprechenden Gebrauchsspuren auf.

- Korrosionserscheinungen am Chassis und an den Aggregaten durch den Einsatz als Winterdienstfahrzeug
- Luftansaugung modifiziert und nicht vorschriftsmäßig. Der Ansaugschnorchel wurde außer Betrieb genommen und der Luftfilterkasten eines anderen Types umgerüstet.
- Klimaanlage defekt und Komponenten demontiert
- Innenraum verunreinigt
- Hydraulikölverlust
- GFK-Motorabdeckung mehrfach eingerissen
- Rückstände von Folienbeschriftung sichtbar

Fehlende Komponenten

Folgende Komponenten konnten zum Zeitpunkt der Beisichtigung nicht vorgefunden werden:

- 2. Schlüssel
- Serviceheft

Sonstiges

Die Bewertung erfolgte nach den uns zur Verfügung gestellten Informationen. Eventuelle Ergänzungen bleiben vorbehalten.

5. Bewertungsergebnis

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des Fahrzeuges ist vorstehend näher beschrieben.

Händlerereinkaufswert

Der Händlerereinkaufswert, bezogen auf das Bewertungsdatum, beläuft sich auf brutto

23.550,00 EUR
(dreiundzwanzigtausendfünfhundertfünfzig)

Zur Ermittlung des Händlerereinkaufswertes wurde das Fahrzeug mit den gängigen Bewertungssystemen taxiert. Weiterhin wurden Recherchen in Online-Gebrauchtfahrzeuggbörsen durchgeführt.

Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

6. Schlussbemerkung

Die Überprüfung des Fahrzeuges sowie die Erstellung der Bewertung wurden unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt.



Der Sachverständige

Ingenieur (FH)
ZAK-Zertifizierung

F. Goltermann
- F. Goltermann -

Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002




Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 015




Bild Nr. 016



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 031




Bild Nr. 032



Fahrzeugbewertung Nr.: FB24FG0538

Datum: 19.03.2024

Bild Nr. 033



Bild Nr. 034

