

DEKRA Automobil GmbH  
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften  
Waterloostr. 4  
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hannover  
Hanomagstr. 12  
30449 Hannover  
Telefon 0511 / 42079-0  
Fax 0511 / 42079-115  
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

VF1AHB10554652100

Aktenzeichen

BL2166-11721-0536/23

Auftraggeber

Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover

Ihr Auftrag vom

03.04.2024, per e-Mail

Besichtigung

08.04.2024

Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.016,81 EUR	2.400,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.04.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.04.2024 durch H. ... bei Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem sehr stark verschmutztem Zustand vorgefunden. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Die Klimaanlage war zum Besichtigungszeitpunkt funktionstüchtig.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	16.12.2015
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2023
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	AH / Twingo SCe 70 Life
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	3333 / BCX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1AHB10554652100
Türen	4
Sitzplätze	4
Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	52 kW / 999 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	40.381

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 / 65 R 15 81 T	Kumho / Solus HA32	A / O	7 mm
rechts	165 / 65 R 15 81 T	Kumho / Solus HA32	A / O	7 mm
2 links	165 / 65 R 15 81 T	Kumho / Solus HA32	A / O	8 mm
rechts	165 / 65 R 15 81 T	Kumho / Solus HA32	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original;

## Serienausstattung

Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags mit Kopf- und Thoraxschutz vorne, Anti-Blockier-System, Außenspiegel manuell einstellbar, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Felgen: Radkappen 15" einfarbig, Felgen: Stahl 15" mit Reifen vorne 165/65 R15, hinten 185/60 R15, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Schaltgetriebe (5-Gang), Gurtstraffer vorne, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Isofix-Kindersitzbefestigung, Kofferraumabdeckung, Kopfstützen (2) hinten, Kopfstützen (2) vorne, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad höhenverstellbar, Paket: Innenlook-Paket 2 (Weiß), Polster: Stoff, Radiozubehör: Radiovorrüstung, Reifendruckkontrolle (RDK), Seitenwind-Assistent, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitzlehne umklappbar, Sitze: Rücksitzlehne in einem Teil umklappbar, Striping ohne, Wegfahrsperr elektronisch, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

## Sonderausstattung

Paket: Klang & Klima

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 04.06.2019 bei Kilometerstand 25.220.

---

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Innenraum, Wassereintritt im Kofferraum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5); Innenraum, stark verschmutzt (Bild 6); Servicearbeiten überfällig (Bild 5); HU überfällig; Seitenwand links, Lackierung Kratzer (Bild 7); Tür hinten rechts, Lackierung viele Kratzer (Bild 8, 9);

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Tür vorne rechts, Lackierung verschrammt, ; Seitenwand rechts, Lackierung verschrammt.

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

**Der Sachverständige**

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

**Anlagen****Fotoanlage**

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.