

Kraftfahrwesen

BFV69

11.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-Benz B 180 CDI BlueEfficiency DPF</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-6296	<b>Erstzulassung:</b>	23.11.2012
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	106924
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	80 kW / 1796 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	1313 / BXR001217
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	MOUNTAINGRAU - MET.	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35J0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	06.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R16 91H M+S DOT 3620 und 2021	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	7/7/8/8	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	114 g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Ausstattung BlueEfficiency
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent besteht aus:
  - Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
  - Fahrassistenz-System: Attention-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
  - Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
  - Fensterheber elektrisch vorn + hinten
  - Feststellbremse elektrisch
  - Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT besteht aus: Tempomat
  - Innenausstattung: Matrix-Optik
  - Innenhimmel Stoff
  - Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
  - Karosserie: 5-türig
  - Klimaanlage
  - Knieairbag Fahrerseite
  - Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
  - Kopf-Airbag-System (Windowbag)
  - Kopfstützen hinten (3-fach)
  - Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Parameterlenkung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruckwarner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED, rund
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung (Auszug):

- Lenkrad (Leder / 3-Speichen) besteht aus: Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- LM-Felgen 6,5x16
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Zusatzheizung (Standheizung) mit 1x Fernbedienung
- Sommerreifen auf Original-MB Alufelgen in 205/55R16 91H DOT 3518 und 3812 mit 6/6/7/7 mm Profiltiefe beiliegend.

## **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Felgen teilweise leicht verschürft.
- Rückbauschäden (wie z.B.: Löcher/Einbauten/Verkabelung/Fehlteile) im Bereich des Laderaumes und des Fahrgastraumes, insb. der Mittelkonsole, des Armaturenbrettes und des Handschuhfaches.
- Fabrikschild leicht beschädigt.

## **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhaftungen u. Ä. am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Letzter Service wurde im August 2023 bei 101396 km durchgeführt.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Brems scheiben / Bremsanlage vorhanden.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**6.975 €**

**i. Worten:**

**sechstausendneuhundertfünfundsiebzig Euro**

<b>Standort:</b>	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstr. 13 22143 Hamburg
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Kempken // Herr Lukas
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	040 67571-111 // -515

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.