

DEKRA Automobil GmbH
Porschestra. 10, 44809 Bochum

Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung
Knappschaftstr. 1
44799 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil)
Porschestra. 10
44809 Bochum
Telefon 0234 / 50716-0
Fax 0234 / 50716-20
E-Mail bochum.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen **BO KN102** **FIN** **WV1ZZZSYZM9030511**

Auftraggeber Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Ihr Auftrag vom 05.04.2024, telefonisch
Besichtigung 05.04.2024 um 10:00 Uhr
 Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.193,28 EUR	21.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	21.260,50 EUR	25.300,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.04.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Florian Pukallus bei Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 143 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Kennzeichen	BO KN102
Tag der Erstzulassung	27.01.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	SYN1E / Crafter 35 TDI VA
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	0603 / CBY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZSYZM9030511
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5986 / 2040 / 2355 (mm)
Radstand	3640
Farbe	Candy White (B9A)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	105.598

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 75 R 16	Continental / VanContact 100	S / O	5 mm
	113/111 R C			
rechts	205 / 75 R 16	Continental / VanContact 100	S / O	5 mm
	113/111 R C			
2 links	205 / 75 R 16	Continental / VanContact 100	S / O	6 mm
	113/111 R C			
rechts	205 / 75 R 16	Continental / VanContact 100	S / O	6 mm
	113/111 R C			

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterradsatz auf Stahlfelge Continental 205/75 R 16C 113/111R

Serienausstattung

Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel (links und rechts) konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich, Außenspiegel, von außen einstellbar, Berganfahr-Assistent, Bodenbeläge: Gummibodenbelag im Fahrerhaus, Bremsleuchte, dritte, Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fensterheber elektrisch, vorn, Gesamtgewicht: Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckflügeltür ohne Fensterausschnitt, Hecktüren/Heckklappe: Scharniere für Hecktüren, Instrumenteneinsatz (km/h), Kopfstützen (2), Lackierung: Uni, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Multifunktionsanzeige "Plus", Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin", Radabdeckung mitte, Räder/ Reifen: 205/75 R 16 C 113/111, rollwiderstandsoptimiert, Räder: Stahlräder 6,5 J x 16, in Silber, Räder: Tire Mobility Set, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel, Seitenwindassistent, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sitze 1. Sitzreihe: Sitz rechts, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel, Steckdosen: 2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel), Tagfahrlicht, Trennwände: Trennwand, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Zubehör: Bordwerkzeug, Zulassung als LKW

Sonderausstattung

Ablagen: Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet, Ablagepaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer, Anhängervorrichtung, abnehmbar und abschließbar, Automatische Distanzregelung ACC bis 160 km/h, inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Blind Spot Sensor inklusive Ausparkassistent, Bodenbeläge, Holzfußboden, Entfall: Schriftzüge am Heck, Fahrerassistenzsysteme: Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Innenverkleidungen: Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen), Markierungsleuchten, seitlich, Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht, ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz, Radio-Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet mit 4 Lautsprechern, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Raucherausführung, Räder, Reifen: Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber, Räder/ Reifen: Bordwerkzeug und Wagenheber, Räder/ Reifen: Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend), Räder/ Reifen: Winterreifen (zusätzlich) 205/75 R 16 C 113/111 R auf 4 Stahlrädern montiert, Rückfahrkamera "Rear View", Scharniere für Hecktüren mit vergrößertem Öffnungswinkel (270 °), Sitze 1. Sitzreihe: Komfortsitz links, in der 1. Sitzreihe, Sitzheizung, links und rechts, getrennt regelbar, in der 1. Sitzreihe, Trittstufe hinten, über halbe Breite, Verkehrszeichenerkennung, Verzurr-Schienen: C-Schienen an den Seitenwänden im Laderaum

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 03 / 2024 bei Kilometerstand 103.754. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 15.400 km oder 483 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenwand links mitte und hinten massiv eingedellt/verformt, instandsetzen (Bild 10, 11, 12). Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Steinschlag im Frontbereich; Oberflächenkratzer am gesamten Fahrzeug; Nutzfahrzeugübliche Gebrauchsspuren im Innenraum; Verkleidungen, Lack angeschürft und zerkratzt; Nutzfahrzeugübliche Gebrauchsspuren an der Karosserie; Dellen/Beulen/Oberflächenkratzer; Außenspiegel links zerkratzt (Bild 17); Stoßfänger vorne zerkratzt (Bild 16).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.