

Kraftfahrwesen

BFV65

20.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI Comfortline</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4070	<b>Erstzulassung:</b>	09.05.2016
<b>Fahrzeugart:</b>	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	123089
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	81 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0603 / BOC00186X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Pacific Blue Metallic	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	05.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R16 94V M+S AS (DOT0716)	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	5 / 5 / 5 / 5	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	104 g/km

### Serienausstattung (Auszug):

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz außen
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Rücksitzlehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) besteht aus: Antennen-Diversity, Multimediabuchse AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle USB mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Seitenairbag hinten besteht aus: Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Winter-Paket besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar vorn, Anzeige für Waschwasserstand, Sitzheizung vorn

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Aufgrund langer Standzeit sind **Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelbildung** im Innenraum und ggf. Funktionseinschränkungen / Standschäden vorhanden.
- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- **Nicht instandgesetzter Unfallschaden am Stoßfänger hinten.**
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen.

- Tür hinten rechts mit Kratzern / Dellen / Lackschäden / Beschädigungen.
- Seitenwand hinten links und rechts mit Dellen / Kratzern / Lackschäden / Beschädigungen.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege, Türdichtungen und Ladekanten mit Beschädigungen / Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / verschimmelt / leicht beschädigt.
- Tierspuren im Motorraum.
- Auffällige Geräuschentwicklung Motor / Riementrieb.
- Zigarettenanzünder fehlt.
- Inspektion fällig.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren, Beschädigungen und Schimmelbildung wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde am 09.01.2023 bei 112025 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**4.900 €**

**i. Worten:**

**viertausendneunhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Osnabrück Meller Straße 272 49082 Osnabrück
<b>Ansprechpartner:</b>	Frau Heemann
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0541 3301-1033 / doreen.heemann@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.