

DEKRA Automobil GmbH
Wankelstr. 4, 32427 Minden

Niedersächsisches Landesamt für Bau und
Liegenschaften
Waterloostr. 4
30169 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Minden
Wankelstr. 4
32427 Minden
Telefon 0571 / 83779-0
Fax 0571 / 29390
E-Mail minden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:



Bewertungsgutachten

Kennzeichen



FIN VNKJL12320A195335

Aktenzeichen BL 2166-0122/25 NL Micheilis
Auftraggeber Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften, Waterloostr. 4, 30169 Hannover
Ihr Auftrag vom 08.04.2024, elektronisch
Besichtigung 08.04.2024 um 08:45 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.079,83 EUR	2.475,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.04.2024 um 08:45 Uhr durch Herrn [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 265 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel vorne rechts 265
µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verschmutzt, somit waren Lackbeschaffenheit und Verglassungen nur eingeschränkt prüfbar.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug komplett stromlos, somit waren ein Motorlauf und die Funktion der Laufleistungsanzeige nicht prüfbar.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren die vorderen Sitzpolster mit Schonbezüge überzogen, somit waren die Sitzpolster nur eingeschränkt prüfbar.

Die Serien- bzw. Sonderausstattung wurde anhand der FIN - Abfrage übernommen, es kann in Einzelfällen zu Abweichungen kommen.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	14.07.2005
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	03.09.2018

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	TOYOTA MEM (B)
Typ / Verkaufsbezeichnung	P1F / Yaris
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	5048 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VNKJL12320A195335
Türen	3
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	THUNDER CLOUD
Lackierung	Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / 1D2
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	70.000

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 14 82 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
rechts	175 / 65 R 14 82 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
2 links	175 / 65 R 14 82 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
rechts	175 / 65 R 14 82 T	Uniroyal / AllSeasonExpert 2	A / O	8 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag (Seitenairbag), Airbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Außenspiegel von innen verstellbar, Bremsleuchte, dritte, Colorglas: Getönte Wärmeschutzverglasung, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch, vorne, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Yaris, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Klimaanlage, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen: vorn höhenverstellbar, Lackierung: Metallic, Lackierung: Uni, Multi-Info-Display, Polster: Stoff, Radio: Stereo-CD-Radio, Rücksitzbank, Rücksitzlehne geteilt, Servolenkung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeug ist komplett Stromlos, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich;
Laderaumabdeckung gerissen, erneuern (Bild 8); Bremsscheiben vorne Korodiert, erneuern (Bild 12);
Seitenblinker rechts gebrochen, erneuern (Bild 13); Wartungsnachweis fehlt, Wartung durchführen; Fahrzeug ist mehrfach eingedellt, zusätzliches Elementarschadengutachten erforderlich (Bild 14, 15, 16, 17, 18, 19).
Bordmappe fehlt, erneuern. Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, smart repair; Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10); Tür vorne links, korrodiert, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair; Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Innenverkleidungen Kratzer, ; Aussenspiegel links Kratzer, ; Felgen Kratzer, ; Scheinwerfer vorne Abnutzungsspuren, ; Windschutzscheibe Steinschläge, ; Motorhaube Steinschläge, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.