

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

### Unfall- und Bastlerfahrzeug NICHT fahrbereit

<b>Verkaufsbezeichnung :</b>	Mercedes Benz E 320 CDI		
<b>Amtl. Kennzeichen (A):</b>	S - EG 3321	<b>Erstzulassung (B):</b>	09.02.2006
<b>Fahrzeugart (5):</b>	Pkw	<b>Gesamtfahrleistung:</b>	202794
<b>Klimaanlage:</b>	Ja	<b>Leistung / Hubraum (P.2/P.1):</b>	165 / 2987
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Automatik
<b>Partikelfilter :</b>	-	<b>Fahrzeug-Ident-Nr. :</b>	WDB2110221A854330
<b>Art d. Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel (2.2):</b>	37800C0
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Grau	<b>Emissionsschl. (14.1):</b>	0462
<b>Sitzbezüge: Mat. / Farbe</b>	Leder schwarz	<b>Nat. Emissionskl. (14):</b>	Euro 4
<b>Anzahl d. Türen:</b>	4	<b>HU:</b>	fällig
<b>Bereifung (Größe):</b>	225 / 55R16 95 W Sommerreifen	<b>Unfallfrei:</b>	nicht bekannt
<b>Profiltiefe:</b>	> 5 mm	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	Radsatz auf Stahlfelgen Reifengröße: 225 55 R 16 V	<b>CO2-Emission komb. (V.7):</b>	194 g/km

#### Ausstattung:

- Radio CD mit Navigation
- Navigations CD vorhanden
- Klimaautomatik
- Automatikgetriebe
- Multifunktionslenkrad
- Sitze aus Leder
- Lederausstattung im ganzen Fahrzeug
- Handyhalterung
- Schiebedach
- Nebelscheinwerfer
- Xenonbeleuchtung
- Nebelscheinwerfer
- Parktronic Assistent vorne Ultraschall
- Parktronic Assistent hinten Ultraschall

#### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Klimasteuerung hinten hat Mängel
- Scheinwerfer vorne links beschädigt
- Diverse Ausschnitte und Bohrungen in den Verkleidungen durch den Rückbau der polizeispezifischen Ausstattung
- Fahrersitz und Beifahrersitz vorne beschädigt
- Xenonbrenner ausgebrannt.
- Lenkrad abgegriffen
- Innenverkleidung stark beschädigt.
- Innenraum sehr stark abgegriffen
- Kofferraumboden teils nicht vorhanden bzw. beschädigt

Präsidium, Technik, Logisti und Service  
der Polizei Baden-Württemberg  
Regionaler Technik Standort Umkirch

- **B Säulenverkleidung beschädigt**
- **Türverkleidung vorne links und rechts beschädigt**
- **Steinschläge auf der Motorhaube**
- **Steinschläge am Kühlergrill.**
- **Türe vorne links verkratzt**
- **Stoßfänger hinten verkratzt**
- **Seitenwand hinten rechts verkratzt**
- **Türe hinten rechts verbeult**
- **Starke Rostentwicklung im Motorraum**
- **Bremsleitung angerostet**
- **Querlenker vorne links und rechts ausgeschlagen**
- **Motorölverlust**
- **Getriebeölverlust**
- **Auspuffanlage Flexrohr geschädigt**
- **Auspuffanlage Endtopf links und rechts beschädigt**
- **Bremsleitung hinten verrostet**
- **Bremse Achse 1 verschlissen**
- **Spiegelglas links beschädigt**
- **Einstieg hinten links und rechts beschädigt**
- **Sitzbänke nicht sauber**
- **Sitze links und rechts beschädigt**
- **Starterbatterie defekt**

**Sonstiges:**

- **Eine Funktionsprüfung der Ausstattung (z.B Standheizung, Klimaanlage usw.) wurde nicht durchgeführt.**
- **Das Fahrzeug hat dem Alter, der Laufleistung und dem bisherigen Verwendungszweck entsprechende Gebrauchsspuren.**
- **Es wird empfohlen das Fahrzeug vor der Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- **Das Fahrzeug ist NICHT fahrbereit**
- **Fahrzeug wurde mehr als 12 Monate nicht bewegt.**

**Anzahl Schlüssel: 2 Betriebsanleitung vorh.: Nein Serviceheft vorh.: Nein**

**Festgesetztes Mindestgebot: 1400 €**

<b>Standort:</b>	79224 Umkirch, Im Brunnenfeld 13
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Kraus, Herr Schipschak
<b>Telefon:</b>	0761/882-6580 oder 6570

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und / oder Auktions-ID bereithalten

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache**