

Kraftfahrwesen

BFV60

04.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzVito 116 CDI 4x4 extralang		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-7192	Erstzulassung:	10.04.2013
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. MEHRZWECKFAHRZEUG	Gesamtfahrleistung (Km):	134847
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	120 kW / 2143 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1313 / BQD018662
Herstellerfarbbezeichnung:	ARKTIKWEISS	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35G0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;G;CI;M1
Anzahl der Türen:	4	HU:	06.2024
Bereifung: (Größe)	205/65R16C	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	3/3/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	232 g/km

Serienausstattung:

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachverkleidung
- ECO Lenkhilfpumpe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- Radstand 3430 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Stahlfelgen 6,5x16
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Breitband Lautsprecher vorn
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Parametrierbares Sondermodul
- Parktronic-System (PTS)
- Radiovorbereitung
- Reserverad mit Wagenheber
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Zuheizung
- zusätzlicher Wärmetauscher

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug weist einen hohen alters- und laufeleistungsbedingten Verschleiß auf. Alle Antriebsaggregate, die Fahrwerkskomponenten sowie die Karosserie sind verschlissen.
- Am und im Fahrzeug sind Rückbausparten durch Ausbau von Einsatztechnik vorhanden, welche nicht in den Ursprungszustand zurückversetzt wurden.
- Das Fahrzeug besitzt rundum Kratzer und Dellen
- Der Service ist nur unregelmäßig durchgeführt worden.
- Innenraum ist verschmutzt und verschlissen.
- Korrosion am gesamten Unterboden sowie der Abgasanlage
- Bremsen vorne und hinten sind korrodiert
- Reifen vorne einseitig abgefahren
- **Fahrzeug hat einen Getriebedefekt, KVA im Dez. 23 für Steuerungs-austausch etc. beläuft sich auf ca. 3.200 €**

Sonstiges:

- **Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig. Fahrzeug muss bei Abholung transportiert/verladen werden und kann nicht auf eigener Achse überführt werden.**
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Für die Wiederzulassung ist eine Vollabnahme nach §21 StVZO erforderlich.
- Auf Grund der Standzeit kann es zu korrodierten Bremsanlagen und entladener Fahrzeugbatterie kommen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

9.500 €

i. Worten:

neuntausendfünfhundert Euro

Standort:	HZA Kiel Dienststelle ZA Lübeck Lohgerberstraße 9 23556 Lübeck
Ansprechpartner:	Hr. Friese
Telefon: / E-Mail:	0431-20083-1356 / 0451-40805405 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.