



PROTOKOLLNUMMER: 32703383

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 07.03.2024

Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	23.02.2024 / - 32457 Porta Westfalica
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1795716
Amtliches Kennzeichen	---
Fahrzeug-Identnummer	XXX30905011255869

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
basierend auf Reparaturkosten	3.780,00 €	718,20 €	4.498,20 €
Verkaufswert	2.689,08 €	510,92 €	3.200,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 32703383



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.03.2024

Gutachten

Betreff	Zustandsbericht
Auftrag durch	Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn
Besichtigungsdatum / Ort	23.02.2024 / - 32457 Porta Westfalica
Besichtigung durch	Kerim Ghaieb
Auftrags-Nummer / Referenz	MW1795716
Amtliches Kennzeichen	---
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	409 Feuerwehr
Fahrzeug-Identnummer	XXX30905011255869
Erstzulassung	01.01.1976
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	41.448 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Rot Uni
Kraftstoffart	Diesel
zul. Gesamtgewicht (kg)	5.200
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 9
Getriebe	Manuell
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Probefahrt	nicht möglich
Fahrbereitschaft	fahrbereit



Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	150,00 €
2	Interieur	Innenraum - verkratzt / verschürft - Wertminderung	400,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen	650,00 €
4	Karosserie	Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S2)	2.500,00 €
Summe (netto):			3.700,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten
-----	---------------	--------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten
1	Unterlagen - Bordbuchmappe (Inkl. alles Unterlagen)	80,00 €
Summe (netto):		80,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 32703383



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.03.2024

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Verkaufswert ohne MwSt.	2.689,08 €
Verkaufswert inkl. MwSt.	3.200,00 € , enthält 19% MwSt. = 510,92 €
Stichtag der Wertermittlung	07.03.2024

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.



PROTOKOLLNUMMER: 32703383



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.03.2024

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Papiere Vorhanden. Erstzulassung lässt sich lediglich auf das Jahr 1976 begrenzen.

Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden!

Korrosion/ Druchrostung möglich. Weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

Profiltiefe der Reifen betragen ca. 8mm.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 12 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 32703383

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 07.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 32703383



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.03.2024



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 32703383

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 07.03.2024

Beschadigungsfotos



Beschadigung 2: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschurft - Wertminderung



Beschadigung 2: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschurft - Wertminderung



Beschadigung 4: Karosserie: Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschurft -



Beschadigung 4: Karosserie: Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschurft -



Beschadigung 4: Karosserie: Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschurft -



Beschadigung 4: Karosserie: Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschurft -

PROTOKOLLNUMMER: 32703383

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 07.03.2024



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie (und Korrosion. Fahrzeug muss restauriert werden!) - verkratzt / verschürft -