

Ingenieur- und Sachverständigenbüro P. Kuznik
Feithstr. 215, 58097 Hagen

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer
Corunnastr. 4
58636 Iserlohn

Hagen, 28.02.2024
Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 2024B02074

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Iveco - Daily Pritsche (2006->)

Fahrzeugdaten

Nr.	2024B02074	Besichtigungsdatum	22.02.2024
Amtl. Kennzeichen	MK-IS 4199	Besteuerungsart	regelbesteuert
Kfz.-Ident. Nr.	ZCFC65A2005688943	Motorart	Diesel
Fahrzeugart	LKW	Leistung / Hubraum	107 kw / 2998 ccm
Fabrikat	Iveco	Farbe	
Typ	Daily Pritsche (2006->)	Nächste HU	03.2024
Erstzulassung / Baujahr	01.10.2007 / 10.2007	Inner/Außer/Komb/CO2	
Sitzplätze / Türen	3 / 2	Umweltplakette	keine
Aufbau / Ausführung	Pritschenwagen	CO2-Effizienzklasse	Euro 4
Gesamt. Fahrstrecke	124501 km	Anzahl Besitzer	nicht bekannt
Reifen 1.Achse	225/75 R 16 C121/120 M+S	Zustand 1.Achse	4,0 / 4,0 mm
Reifen 2.Achse	225/75 R 16 C121/120 M+S	Zustand 2.Achse	4,5 / 4,5 mm

Ausstattung

Serienausstattung:

Ausführung: C-Reihe, Zul. Gesamtgewicht 6,50 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lang, für Fahrzeugbreite 2350 mm, Scheinwerfer H4, Nebelscheinwerfer, Frontscheibe und Seitenscheiben getönt, Radiovorbereitung mit Lautsprecher, Fahrtenschreiber, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrerseite, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort (hydraulisch), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Fensterheber elektrisch, Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung, Federung Vorderachse: Drehstabfeder, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Kraftst.-Einfüllstutzen in B-Säule (für Normalkabine), Kraftstofftank: 100 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 4350 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe 6-Gang, Motor 3,0 Ltr. - 107 kW Diesel

Zusatzausstattung:

Laderampe

Bemerkungen:

Am Fahrzeug waren starke Gebrauchsspuren erkennbar.
Die Funktion der Laderampe ist eingeschränkt.
Die Lackierung ist verblichen bzw. besitzt unterschiedliche Farbtöne.
Der Schweller/Einstieg ist links und rechts korrodiert.
Der Aufbau, die Laderampe und der Rahmen weisen Korrosion auf.

Nicht instandgesetzte Vorschäden:

Frontscheibenabdichtung beschädigt

Bewertung

Auf der Basis der Marktbeobachtung der DAT Deutschland und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend regelbesteuert angeboten.

10.500,00 EUR

(inklusive MwSt. 1.676,47 EUR)

Wertfeststellung am 28.02.2024

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015




Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018

