

## Fahrzeugbeschreibung

Für D-Kfz # 5222

Jahreswagen  
(bis 24 Monate)

Gebrauchtwagen

Letztes Amtl. Kennzeichen:	M-14282	nächste HU:	08/2024
Fahrzeugart:	LKW	nächste AU:	08/2024
Aufbauart:	Transporter	Motor:	Diesel
Fabrikat, Typ:	VW-LT 28 Kastenwagen	Schadstoffklasse:	1999/96/EG; A, GKL:G1
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WV1ZZZ2DZ4H029808	Schlüsselnummer:	0603/ 056 0BF 8
Hubraum (ccm):	2461	Bereifung (Größe):	195/70 R 15 104
Leistung (kW):	80	Reifenart:	Ganzjahres
Gesamtfahrleistung (km):	108.340	Achse 1 links:	8 mm
Erstzulassung:	26.05.2004	rechts:	8 mm
Sitzplätze:	2	Achse 2 links:	7 mm
Maße über alles L / B / H	5585/1933/3200 (mm)	rechts:	7 mm
Leergewicht (kg):	1984	Nutzlast (kg):	2465
Zul. Gesamtgewicht (kg):	2950	Radstand:	3550

### Ausstattung:

Antiblockiersystem (ABS) m. elektronischer Differentialsperre (EDS), Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar, Batterie verstärkt (80 Ah/380 A), Diebstahlschutz, elektronische Wegfahrsicherung (Transponder), Drehzahlmesser, Fenster im Fahrerhaus mit Wärmeschutzverglasung, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Polster: Stoff, Servolenkung, Trennwände: Geschlossene Trennwand zum Fahrerhaus, Verzurrösen zur Ladegutsicherung.

### Sonderausstattung:

Radio mit 2 Lautsprechern, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Airbags für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Trennwand, hoch mit Schiebefenster, Klimaanlage mit mechanischer Regelung und integriertem Pollenfilter, 2. Batterie 95Ah, Alarmanlage, Sommerräder 4fach

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Kundendienst fällig; Wassereintritt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Motorhaube Lack gerissen; Flügeltüren links und rechts Rost; Seitenwand rechts Rost; Schiebetür rechts Rost und deformiert; Tür vorne rechts Rost; Türrahmen rechts Rost; Armaturenbrett Bohrlöcher; Frontscheibe Steinschlag; Lenkrad steht schief, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Kontrollleuchte für Wegfahrsperre leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Stoßfänger vorne gestaucht; Stoßfänger hinten gestaucht.

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 26.03.2018 bei Kilometerstand 86.611

Fahrzeug ist fahrbereit

### Sonstiges:

**Abholort:** München; nach telefonischer Vereinbarung.

**Festgesetztes Mindestgebot: 5.100,00 Euro**

In Worten: -fünftausendeinhundert-

<b>Standort:</b>	München
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Danner:
<b>Telefon:</b>	089/549118-83344 Mobil: 0151-65727368
<b>E-Mail:</b>	kfz-verkauf@bvv.bund.de

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.