



Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
Weißensteinstr. 70-72
34131 Kassel

Mitglied der KÜS

Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation
freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e. V.

- Hauptuntersuchungen § 29 StVZO
inkl. Teiluntersuchung Abgas
- Änderungsabnahmen § 19 (3) StVZO

im Auftrag der KÜS

Klassische Sachverständigenbereiche:

- Kfz-Schadengutachten
- Kfz-Wertgutachten
- Prüfungen nach UVV

Schätzung / Bewertung / Zustandsbericht

20240214<>0007933MF

14.02.2024

bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Schätzung / Bewertung / Zustandsbericht

Beteiligte

Auftraggeber, Halter

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
 Weißensteinstr. 70-72
 34131 Kassel

Termine

Erstbesichtigung: **am 14.02.2024, Ort: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Hoher Heckenweg 70-72, 48147 Münster durch Michael Fehmer**

Kosten- und Wertezusammenfassung

Händlereinkaufswert brutto **6.750,00 €**

Anmerkungen

Schlüssel 2
 Serviceheft vorhanden

Fahrzeugdaten

Fahrzeughalter: **Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
 Weißensteinstr. 70-72 - 34131 Kassel**

Kennzeichen: **KS-LS458**

Erstzulassung am: **07.05.2014**

Letzte Zulassung am: **07.05.2014**

Fahrzeugart: **Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Kombilimousine**

Emissionsklasse: **EURO5;J;PI/CI; M, N1 I**

HSN / Hersteller: **0603 / VOLKSWAGEN-VW**

TSN / Typ: **ATE00300 / 1T**

Verkaufsbezeichnung: **Volkswagen
 Touran Comfortline BMT**

Fahrzeugidentnummer: **WVGZZZ1TZEW093199**

Leistung [kW]: **77**

Hubraum [cm³]: **1.598**

Leergewicht [kg]: **1.556**

zul. Gesamtgewicht [kg]: **2.190**

Fahrzeuglänge [mm]: **4.494**

Fahrzeugbreite [mm]: **1.794**

Fahrzeughöhe [mm]: **1.694**

Anzahl Sitzplätze: **5**

Laufleistung, abgelesen: **162.463 km abgelesen**

Nächste HU: **07.2025**

Datennachweis / Fahrzeugpapiere: **Der Fahrzeugschein lag vor.**

Antriebsart: **Dieselmotor**

Farbe: **Silber**

Farbart: **Metallic-Lackierung**

bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Laufleistung Einheit: *km abgelesen*
Türen: *fünf*

Ausstattung

Ausstattung gemäß DAT -System / kann ggf. abweichen
Karosserie: 4-türig
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert
Außenspiegel asphärisch, links
Dachreling
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) Schließt ein: Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Nebelschlussleuchte
Tagfahrlicht
Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenschutzleisten Wagenfarbe
Stoßfänger lackiert
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
Wärmeschutzverglasung grün getönt
Frontscheibe Verbundglas getönt
Business-Paket Premium mit Navigation RNS 315
Ausstattung Comfortline
Multifunktionsanzeige Plus
Einparkhilfe hinten
Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Schließt ein: Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Mittelarmlehne vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo
Klimaanlage Climatic
Nichtraucher-Paket
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze: Komfortsitze vorn Schließt ein: Sitze: Komfortsitz vorn links, Sitze: Komfortsitz vorn rechts
Sitze vorn höhenverstellbar
Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Ablagefach an Vordersitzlehnen
Lendenwirbelstützen vorn
2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Zentralverriegelung Schließt ein: Fernbedienung für Zentralverriegelung
Türgriffe außen Wagenfarbe
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
Leseleuchten vorn und hinten
Handschuhfach abschließbar
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Wegfahrsperre (elektronisch)
Doppeltonhorn
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Fußmatten Textil
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Verbandkasten und Warndreieck

bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Anti-Blockier-System (ABS)
Bremsassistent
Handbremshebelgriff Leder
Stahlfelgen 6,5x16
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Elektron. Differentialsperre (EDS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Antriebsart: Frontantrieb
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
Start/Stop-Anlage
Rußpartikelfilter
Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF

Montierte Bereifung

1. Achse links:

Falken EuroWinter 205/55R16 94V / M+S-Reifen mit 7,0 mm Profiltiefe auf Stahlfelgen

1. Achse rechts:

Falken EuroWinter 205/55R16 94V / M+S-Reifen mit 7,0 mm Profiltiefe auf Stahlfelgen

2. Achse links:

Falken EuroWinter 205/55R16 94V / M+S-Reifen mit 6,0 mm Profiltiefe auf Stahlfelgen

2. Achse rechts:

Falken EuroWinter 205/55R16 94V / M+S-Reifen mit 6,0 mm Profiltiefe auf Stahlfelgen

bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Auftragsbestätigung

Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Gemäß des Auftrages wird ein Zustandsbericht über das näher bezeichnete Fahrzeug erstattet.

Überprüfung der Identität

Die Identität des Fahrzeuges wurde überprüft. Die Fahrzeug-Ident-Nummer wurde mit den Angaben in den Fahrzeugpapieren verglichen. Beide stimmen überein.

Zulassungsstatus

Das Fahrzeug war angemeldet.

Datennachweis / Fahrzeugpapiere

Der Fahrzeugschein lag vor.

Vorbesitzer

Das Fahrzeug befindet sich in erster Hand.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug befand sich vor dem Schadenereignis in gepflegtem Zustand. Altersbedingte Gebrauchs- und Verschleiß-Spuren an der Lackierung, dem Fahrgast- und Laderaum sind nur in geringem Maße erkennbar.

Besichtigungsort

Die Besichtigung erfolgte beim Halter / Antragsteller.

Demontage

Die Untersuchung erfolgte am unzerlegten Fahrzeug.
Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen zugesichert.

Schlüssel

Bei der Besichtigung waren

2

Schlüssel vorhanden

Serviceheft

- letzte Wartung am 28.07.2023 bei 154.438 km;

Fotos

Die beiliegenden Fotos sind Bestandteil des Zustandberichtes und sollen - soweit als möglich - den Schadenumfang verdeutlichen. Die Aufnahmen wurden mit einer Digitalkamera erstellt.

Schadenumfang

Am Fahrzeug wurden folgende Beschädigungen festgestellt:

- Verkleidung / Dämmung im Motorraum beschädigt und lose
- Steinschlag auf der Motorhaube;
- Steinschlag an der Dachkante;
- Stoßfängerabdeckung hinten beschädigt;
- (Park-) Dellen an der Seitenwand rechts;
- Verkleidung Heckklappe stark zerkratzt;
- oberflächliche Kratzer auf dem gesamten Fzg.
- Fahrzeug witterungsbedingt verunreinigt;
- Gebrauchsspuren im Innen- und Laderaum;
- oberflächlicher Steinschlag an Stoßfänger, Scheinwerfer, Motorhaube, Frontscheibe, Kotflügel und Dachkante (Gebrauchsspuren);

- Sommerkompleträder im Fzg. 205/55R16 91V Michelin Primacy (alle 5mm) auf Stahlfelgen;

bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Kalkulation

Die Instandsetzungskalkulation wurde auf einer EDV-Anlage nach dem System DAT erstellt. Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) einschließlich der zugehörigen Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen der Hersteller. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben. Die Ersatzteilpreise entsprechen den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers. Preisaufschläge sind, sofern bei der Schadenaufnahme bekannt, berücksichtigt worden.

Lohn- und Lackierungskosten

Die Reparaturkosten-Kalkulation basiert auf den Lohn- und Materialfaktoren (Stundenverrechnungssätzen) des hier zuvor angegebenen und zur Reparaturausführung vorgesehenen Instandsetzungsbetriebes.

Händlereinkaufswert brutto

6.750,00 €

(brutto) inkl. MwSt.

Schlusswort

Vorstehender Zustandsbericht wurde unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen, entsprechend # 79 StPO und # 410 ZPO erstellt.

Münster, 04.03.2024

Ingenieurbüro
Kroos GmbH

Der Sachverständige
Kfz.-Meister und Betriebswirt (HWK)
Michael Fehmer

Bild 1



Bild 2



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 3



Bild 4



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 5



Bild 6



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 7



Bild 8




bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 9



Bild 10



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 11



Bild 12



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 13



Bild 14



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 15



Bild 16



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 17



Bild 18



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 19



Bild 20



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 21



Bild 22



bei Rückfragen bitte angeben

Referenznummer: 20240214<>0007933MF
vom 14.02.2024

Bild 23

