

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Stadt Nordhausen
- Ordnungsamt -
Neues Rathaus
Markt 15
99734 Nordhausen

Eisenach, den 09.04.2024

Wertgutachten

821200297

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort
Besichtigt durch
Anwesend

Wertgutachten

28.02.2024 / Ordnungsamt Stadt Nordhausen
08.04.2024
99734 Nordhausen OT Himmelgarten
Werkstattmitarbeiter



Zusammenfassung des Gutachtens

Restwert mit 19,00 % MwSt.	EUR	10,00
Marktwert mit 19,00 % MwSt.	EUR	0,00

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 821200297

Datum: 09.04.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Kombilimousine
Fabrikat	Ford
Typ / Untertyp	Mondeo Turnier / Trend
KBA-Nummer	8566/421
Fahrzeug-Ident-Nummer	
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Baujahr	2001
Hubraum / Leistung	1.998 cm ³ / 85 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V DI TD KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Antriebsart	
Anzahl Achsen	2
Laufleistung abgelesen	0 km
Farbe	kristall-silber-metallic
Allgemeinzustand	verschimmelt
Zustand des Innenraumes	zugemüllt
Besichtigungszustand	unzerlegt
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher
Vorschäden	- Fahrzeug verschlossen - keine Fahrzeugpapiere - Fahrzeug verschlampt, vermüllt, verschimmelt - Scheinwerfer beschädigt, beide Stoßfänger beschädigt - vorderer Kotflügel und Tür hinten links eingedrückt - 4 unterschiedliche Reifen, 2 verschiedene Felgen, 3 Reifen falsch oder beschädigt

Fahrzeug unter "aller Sau!!!"

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem 4000 (Radio/Cassette), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 43 Ah, Bremsscheiben innenbelüftet, Check-Control-System, Dachreling, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Verbundglas, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer, Heckscheibenwischer, Heizung mit Umluftschaltung, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenraumfilter: Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Karosserie: 5-türig, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Kopfstützen hinten verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne hinten, Nebelscheinwerfer integriert, Reserverad in Fahrbereifung, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbremse hinten, Schutzleisten Stoßfänger, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zeituhr (Analog), Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleisten geklebt

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 821200297

Datum: 09.04.2024

Sonderausstattung

Audiobedienung am Lenkrad, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Klimaautomatik, LM-Felgen 6,5x16, Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V DI TD KAT, Reifen 205/55 R16 ..H

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 821200297

Datum: 09.04.2024

Auftrag:

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Wertgutachten erstellt.

Fahrzeugdaten:

Die Identitätsprüfung erfolgte anhand der nach Aktenlage. Die am Fahrzeug eingeschlagene Fahrzeug-Identifikations-Nummer wurde mit den Angaben in der nach Aktenlage verglichen. Es wurde Übereinstimmung festgestellt.

Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem verschimmelten Zustand. Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug nicht verkehrssicher.

Fahrzeugzustandsbewertung:

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt.

- Fahrzeug verschlossen
- keine Fahrzeugpapiere
- Fahrzeug verschlampt, vermüllt, verschimmelt
- Scheinwerfer beschädigt, beide Stoßfänger beschädigt
- vorderer Kotflügel und Tür hinten links eingedrückt
- 4 unterschiedliche Reifen, 2 verschiedene Felgen, 3 Reifen falsch oder beschädigt

Fahrzeug unter "aller Sau!!!"

Restwert (inkl. MwSt.):**EUR 10,00**

Der ausgewiesene Restwert basiert auf Angeboten von Restwertbörsen; trotz 20 Interessenten wurde nur ein Gebot abgegeben (siehe Anlage: Restwert_8212N00297)

Besonderes / Sonstiges:

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgte zum Stichtag 08.04.2024.

Die Abwertung der aufgeführten Mängel und Schäden erfolgte unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters und der Laufleistung.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Zentralbüro - Schaden

Ernst-Thälmann-Straße 100, 99817 Eisenach

Tel: 03691 7348126 Fax: 03691 8819127 Mail: schadenbuero@tuev-thueringen.de



Gutachtennummer 821200297

Datum: 09.04.2024

Schlussbemerkung:

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen
Unterschrift gültig.

erstellt und ist ohne

Eisenach, den 09.04.2024

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 10 Seiten inkl. 10 Fotos.