

Kraftfahrwesen

BFV61

13.02.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Kleinschlepper ISEKI 3130 inkl. Anbaugeräte</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	N-LD958	<b>Erstzulassung:</b>	08.07.2003
<b>Fahrzeugart:</b>	LOF.ZUGM.ACKER-SCHLEPPER -	<b>Gesamtleistung (Bh):</b>	1.410 Bh
<b>Klimatisierung:</b>	nein	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	22 kW / 1430 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Hydrostat
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	uni	<b>Typschlüssel:</b>	7112 / 00000000-
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	blau	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	-
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Grau	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	-
<b>Anzahl der Türen:</b>	2	<b>HU:</b>	09.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	vo: 24x8.50-12/4PR hi: 315/80D16/4PR	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	vo: 2,5 hi: 5	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	-

### Serienausstattung:

- 3 Zylinder wassergekühlter ISEKI Diesel-Motor
- Allradantrieb
- Elektr. Anlage gem. StVZO
- Frontkraftheber
- Hydraulikkraftheber hinten
- Lenkung (hydraulisch)
- Wasserkühlung

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, die dem intensiven Einsatz u. a. auch Winterdiensteinsatz, entsprechend starken alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchs- und Verschleißspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

#### **Der Kleinschlepper wird als Bastlerfahrzeug angeboten.**

- Starke Korrosion ringsum.
- Bereifung verschlissen.
- Ölverlust ringsum u. a. Motor, diverse Stellen der Hydraulikanlage sowie des Antriebs.
- Hydraulikschläuche porös.
- Antrieb für Heckzapfwelle defekt.
- Getriebe defekt.
- Feuchtigkeit im Innenraum.
- Kraftverlust in Heckhydraulik.

### Anbaugeräte:

Alle Anbaugeräte weisen, der jahrelangen und intensiven Nutzung entsprechend, erhebliche alters- sowie laufleistungsbedingte Gebrauchs- und Verschleißspuren auf. Grundsätzlich kann eine Funktionstüchtigkeit nicht gewährleistet werden. Vor Wiederinbetriebnahme ist jeweils eine Grundwartung nötig sowie ist weiter, mit kostenintensiven Instandsetzungsarbeiten zu rechnen.

#### **Alle Anbaugeräte sind als technisch verschlissen bzw. defekt einzustufen.**

**Iseki Schneefräse:** Modell und Baujahr unbekannt. Funktionstüchtigkeit nicht gewährleistet, ein Funktionstest war nicht möglich, äußerlich ist Korrosion erkennbar. Arbeitsbreite: 140 cm

**Iseki Gras- und Laubsauer:** Modell GLS1252, Baujahr unbekannt, Heckklappe eingedrückt, Stützrad links abgebrochen, Hydraulikschläuche porös, Saugschlauch deformiert. max. Inhalt: 1.250 Liter

**Iseki Räumschild:** Modell Serie R, Baujahr unbekannt, starke Korrosion ringsum, Gleitplatten verschlissen, Hydraulikschläuche porös, Funktion von Hydraulikzylinder kann nicht gewährleistet werden, Scheuerleiste verschlissen. Arbeitsbreite: 140 cm

**Iseki Kehrbesen:** Modell Serie KL, Baujahr unbekannt, Kehrwalze verschlissen, Korrosion ringsum, Antriebsriemen porös, Hydraulikschläuche porös, Funktion des Hydraulikzylinders kann nicht gewährleistet werden, Wartung vor Inbetriebnahme nötig. Arbeitsbreite: 150 cm

**Iseki Sichelmäherwerk:** Modell FM150, Baujahr unbekannt, Korrosion ringsum, Messer verschlissen.  
Mähbreite: 150 cm  
Gewicht: 150 kg

**Rauch Kastenstreuer:** Modell SPS100, Baujahr 1995, Korrosion ringsum, Elektrische Anlage überholungsbedürftig, Hydraulikleitungen porös, Funktionstüchtigkeit kann nicht gewährleistet werden, ein Funktionstest war nicht möglich.  
max. Nutzlast: 150 kg  
Streubreite: 100 cm

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig und nicht Betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Es liegt keine gültige UVV-Prüfung vor.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**1.500 €**

**i. Worten:**

**eintausendfünfhundert Euro**

<b>Standort:</b>	95028 Hof, Am Schießplatz 15
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Rödel
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0173 / 8504047 / markus.roedel@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.